

600/5800转频终端 & 5.8G PRU - 错误 #731

任务 # 726 (已解决): 600M TEC测试准备工作

600M TEC基础测试

2021-12-08 19:23 - 匿名用户

状态:	已解决	开始日期:	2021-12-08
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	100%
类别:	TEC	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			
描述			
问题： 固定rx接收无波形，可能是pl的问题			

历史记录

#1 - 2021-12-20 09:40 - 匿名用户

- 状态从 *新建* 变更为 *已解决*

- % 完成从 0 变更为 100

使用的配置函数问题。应当为stuw81200_freq_set_LO而非stuw81300_freq_set_LO，见user.c