

600/5800转频终端 & 5.8G PRU - 错误 #733

功能 # 591 (已解决): 转频电路上板测试

功能 # 693 (已解决): 转频联调测试

上行质量问题导致无法接收msg3/msg4

2021-12-10 09:56 - 匿名用户

状态:	已解决	开始日期:	2021-12-10
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	100%
类别:	TEC	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			
描述			
问题：测试上行质量			
√ ①tdd切换周期及位置3.6G 5.8G			
√ ②频点 3.6G 5.8G			
? ③功率 3.6G 5.8G			
? ④相噪 转频引起 pru引起			

历史记录

#1 - 2021-12-13 09:45 - 匿名用户

3.6G输入单音，在5.8G未发现明显恶化。需要打桩ssb数据，在pru采数。

#2 - 2021-12-20 09:37 - 匿名用户

- 状态 从 新建 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

最终原因

- ①相偏问题
- ②上行增益过大
- ③sim卡未在核心网注册

最重要为后两个原因，都会导致卡在msg4