

600/5800转频终端 & 5.8G PRU - 错误 #742

功能 # 591 (已解决): 转频电路板上板测试

功能 # 693 (已解决): 转频联调测试

phy底层打桩版本与高低本振正式版本 接入表现不一致

2021-12-20 10:21 - 匿名用户

状态:	已解决	开始日期:	2021-12-20
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	吕 国荣	% 完成:	0%
类别:	PHY	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			
描述			
怀疑是DU/PHY的链路问题			

历史记录

- #1 - 2021-12-20 11:54 - 吕 国荣
- 状态 从 新建 变更为 进行中
- 指派给 从 匿名用户 变更为 吕 国荣

- #2 - 2022-05-16 01:55 - 匿名用户
- 状态 从 进行中 变更为 已解决

目前测试2.1.9P的驱动配合600M pru可以使用 phy 2.0.22。仍然需要打桩。

另，目前的驱动仍不支持直接600m/5.8G的配置，需要打桩。可能是因为这个问题。