

2.0基站产品化测试 - 错误 #771

10终端测试中CU一段时间不响应终端的rrc请求，导致终端再也接入不了

2022-03-03 21:12 - 徐红超

状态:	已关闭	开始日期:	2022-03-03
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	b jz	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.9	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.10		

描述

10终端测试中CU反复接入3次左右后CU不响应终端的rrc请求，导致终端再也接入不了。

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 跳转(G) 捕获(C) 分析(A) 统计(S) 电话(T) 无线(W) 工具(I) 帮助(H)

Elasp

MF-UE-MGAP-ID	MSIN	DNN	gTP-TEID	PDU address information	Info
					RRC Setup Request
					SACK , RRC Reject
					SACK , RRC Setup Request
					SACK , RRC Reject
					SACK , RRC Setup Request
					SACK , RRC Reject
					SACK , RRC Setup Request
					SACK , RRC Reject
					RRC Setup Request

> Frame 208: 112 bytes on wire (896 bits), 112 bytes captured (896 bits)
> Linux cooked capture v1
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.2.246, Dst: 192.168.2.246
> Stream Control Transmission Protocol, Src Port: 38472 (38472), Dst Port: 38473 (38473)
> F1 Application Protocol

相关的问题:

与其重复 2.0基站产品化测试 - 错误 #805: 多UE稳定性

已关闭

2022-05-16

历史记录

#1 - 2022-03-04 09:35 - b jz

- 状态从新建 变更为 进行中

#2 - 2022-03-04 11:24 - 徐红超

- 项目从研发产品测试 变更为 2.0基站产品化测试

#3 - 2022-05-16 04:07 - b jz

- 与其重复 错误 #805: 多UE稳定性 已添加

#4 - 2022-05-16 04:08 - b jz

- 状态从进行中 变更为 已解决

转移到#805修改记录

#5 - 2022-07-20 04:17 - 高峰

- 状态从已解决 变更为 已关闭

文件

2.png

35.9 KB

2022-03-03

徐红超