

2.0基站产品化测试 - 错误 #804

Add inactive timer

2022-05-16 11:48 - b jz

状态:	已关闭	开始日期:	2022-05-16
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王旭初	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.9P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.10		
描述			
稳定性增强。避免流程中掉线导致UE挂起。			
相关的问题:			
关联到 2.0基站产品化测试 - 错误 #773: cu未响应		已关闭	2022-03-04

历史记录

#1 - 2022-05-16 04:04 - b jz

- 指派给 被设置为 b jz

#2 - 2022-05-16 04:17 - b jz

- 关联到 错误 #773: cu未响应 已添加

#3 - 2022-05-19 06:58 - b jz

- 状态从 新建 变更为 转测试

- 指派给从 b jz 变更为 王旭初

添加inactive timer。

#4 - 2022-07-06 04:02 - 高峰

- 状态从 转测试 变更为 已解决

#5 - 2022-07-20 04:18 - 高峰

- 状态从 已解决 变更为 已关闭