

## 600/5800转频终端 & 5.8G PRU - 错误 #817

### 5.8G TEC增益问题

2022-05-18 09:36 - 匿名用户

状态:	已解决	开始日期:	2022-05-18
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:	TEC	预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			
<b>描述</b>			
说明：曹允宗 王专 测试5.8G的TEC发射功率，一块20dBm,一块17dBm，怀疑增益问题，需要对后者进行测试确认			

#### 历史记录

#1 - 2022-05-18 03:33 - 匿名用户

测试 ch1/2 0dB~-1.5dB;

由于线损等误差已经在1dB左右，无法准确测量

#2 - 2022-05-18 03:33 - 匿名用户

- 状态从 新建 变更为 已解决