

【功能】重配置9371，calibration时间增加

2022-06-06 10:56 - 匿名用户

状态:	已解决	开始日期:	2022-06-06
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	100%
类别:	设计	预期时间:	0.00 小时
目标版本:	YZR-NR-P v2.0.0	耗时:	0.00 小时
问题归属:	PRU		
描述			
说明： calibration包括RF1/RF2两部分。 第一次上电，calibration用时约20秒 后续配置频点，重新calibration，用时约80秒。 不清楚是否某些配置问题导致			

历史记录

#1 - 2022-06-06 02:57 - 匿名用户

calibrations失败.png

#2 - 2022-06-21 12:28 - 匿名用户

- 状态从 新建 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100
- 问题归属 PRU 已添加

经过测试，9371初始化部分的RX/ORX增益设置相关，将增益设置为255即可。