

芯袖5.8G终端上行一做业务，几分钟上行TA逐渐漂走【芯袖终端问题】

2022-10-11 20:37 - 高峰

状态:	转测试	开始日期:	2022-10-11
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王 专	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	终端	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.11P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.11P		
描述			
芯袖5.8G终端上行一做业务，几分钟上行TA逐渐漂走			
发现：加风扇后明显改善，怀疑是散热不足导致。 还需要芯袖进一步定位哪里散热不足，为什么散热导致TA逐渐漂走。			

历史记录

#1 - 2022-10-11 12:39 - 高峰

- 问题归属 终端 已添加
- 问题归属 已删除(系统)

#2 - 2022-10-19 12:23 - 高峰

移远模组加散热片就OK

#3 - 2022-10-28 18:27 - 高峰

- 状态 从 新建 变更为 转测试