

600/5800转频终端 & 5.8G PRU - 问题

#	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
1242	需求CR	新建	TEC	高	转频版flash ID串口打印		2023-09-12 16:05
1154	错误	新建	TEC	高	5.8G 转频终端捕获峰值问题		2023-06-09 18:38
1021	功能	新建	TEC	普通	小区搜索		2023-01-18 01:35
1017	错误	新建	FPGA, PRU	高	通过dev配置频点后, 概率性产生读取频点卡住的情况。		2023-01-10 03:47
878	错误	新建	PRU	立刻	【错误】pre3的新pru固件问题		2022-06-30 09:44
820	功能	挂起	FPGA	普通	【开发】TEC AD9361的AGC功能开发		2022-06-22 09:51
607	功能	新建		普通	8路并行, fir动态加载, NcellID选择PSS和SSS序列功能完成	董小平	2021-10-29 17:34