2.0基站产品化测试 - 错误 #1703

修改上行频选调度设计方案中，总是选三个“最差”子带进行不调度，导致调度不满

2024-04-15 14:51 - 赵晓辉

状态:	已关闭	开始日期:	2024-04-15
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.14P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.14P		

描述

行频选调度设计方案中，总是选三个“最差”子带进行不调度，导致调度不满；暂时修改为在三个“最差”子带中选择低于低门限的。

历史记录

#1 - 2024-04-29 15:49 - 赵晓辉

- 状态从新建变更为转测试

#2 - 2024-06-19 09:13 - 赵晓辉

- 状态从转测试变更为已解决

#3 - 2024-08-16 14:03 - 王旭初

- 状态从已解决变更为已关闭

- 指派给已删除(赵晓辉)