2.0基站产品化测试 - 错误 #2084

2.1.15p_pre1_T3版本，大上行子帧配比，上、下行同时udp灌包（先上行灌包，2min之后下行灌包），du高概率出现挂死，出现时间基本在5min之后出现

2024-08-30 09:54 - 王旭初

状态:	已解决	开始日期:	2024-08-30
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.15P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.15P		

描述

du初步定位是内存分配出现问题导致，提单跟踪

历史记录

#1 - 2024-09-13 15:18 - 王旭初

初步判断，有harq内存分配异常、ue释放列表两类导致的挂死，已提供版本，观察中

#2 - 2024-10-08 17:27 - 高峰

类似2136

#3 - 2024-10-11 14:00 - 匿名用户

- 指派给从匿名用户变更为周立伟

#4 - 2024-10-11 17:31 - 周立伟

- 状态从新建变更为进行中

- (1) 去ASSERT;
- (2) 调整工作线程消息优先级;
- (3) 空指针问题修复;
- (4) 内存泄露问题修复;
- (5) phy接收线程消息机制调整;

#5 - 2024-10-16 17:49 - 周立伟

- 状态从进行中变更为转测试

- 指派给从周立伟变更为王旭初

DU质量修复和线程调度调整，版本2.1.15P_Pre1T4。

#6 - 2025-01-21 10:23 - 王旭初

- 状态从转测试变更为已解决

- 指派给已删除(王旭初)

当前无该挂死问题，已解决