基站横联 - 错误 #3477

PDS 后7symbol映射不正确

2025-06-10 16:49 - 高峰

状态:	已解决	开始日期:	2025-06-10
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	宋卿	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-14 18:56 - 高峰

此问题已定位，属于观测方法问题，代码处理本身没有问题。

每个时隙的PDS TB块本身是变化的，当前测试环境下协议栈下只发了2种TB码流，不同时隙选择其中一个TB码流。

之前的测试观测方法是：采样观察时域输出数据的内存数据，发现一直处于两种数据交替变化，以为数据一直应该是不变的，因此认为有问题。其实这种观测方法理解有误，数据本来每个slot有可能都是不一样的，所以应该抓取某个数据，观察频域映射与下发参数之间的匹配关系。

#2 - 2025-06-16 14:44 - 宋卿

- % 完成 从 0 变更为 100

由于协议栈只发送两种TB流，因此发端天线数据被两包数据互相覆盖是正常现象。抓后7个符号的天线数据，转成频域后数据正常

#3 - 2025-06-19 14:00 - 宋卿

- 状态 从 新建 变更为 已解决

已解决