基站横联 - 错误 #3798

HL_COMMON_CHANNEL_CONFIG修改频点后，接收端没有使用新频点计算的相位补偿因子

2025-07-23 18:10 - 宋卿

状态:	已解决	开始日期:	2025-07-23
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	宋卿	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-07-24 19:47 - 宋卿

- 状态从新建变更为已解决

- % 完成从0变更为100

验证通过，代码已合入：

HI_dev_1分支：5b2c2a754c3673ae7e865c2a2f48e0c7f6978d9a