eMBB2.0 BBIT - 错误 #855

摄像头使用vxlan回传失败

2022-06-07 18:37 - 高瑞峰

状态:	已关闭	开始日期:	2022-06-07
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	徐红超	% 完成:	0%
类别:	5GC	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	5GC, 系统	FPGA板卡类型:	115P
发现问题版本:	Rel_2.1.10	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.11P		

描述

问题描述:

天地伟业的摄像头使用vxlan回传的失败，海康的摄像头使用vxlan回传可以实现；后来在核心网侧vxlan口连接的电脑上，arp表中添加摄像机的mac地址，可以通过vxlan回传视频。

测试版本:

核心网版本: rel_2.0.2、基站版本: 2.1.10P_PHY+2.1.10P_CU+2.1.9P_DU、终端: 四信CPE5.8G(高通)、PPU5800

历史记录

#1 - 2022-06-19 07:52 - 徐红超

- 状态从新建变更为转测试

- 问题归属5GC已添加

#2 - 2022-07-29 07:19 - 王专

- 状态从转测试变更为已解决

1. 终端需要更换版本;
2. DMZ和VXLAN不能同时打开。

#3 - 2022-08-24 04:24 - 高峰

- 状态从已解决变更为已关闭