问题

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
3200	产品3.0平台	任务	新建		普通	【测试任务】参考模板	申江欣	2025-04-21 16:21
2957	产品硬件设计及装配	需求CR	进行中		高	现有GPS模块精度不够，需要更换移远L26-T	申江欣	2025-04-21 16:09
2944	产品硬件设计及装配	功能	新建		普通	有一块EVM T2终端板卡（第三批，序号006），使用idtc m_3ppm_20250124_112929，有时出现8A gps无法连上，更换之前环路滤波设置宽松的文件后，可以连上	申江欣	2025-03-07 14:39
2816	产品3.0平台	功能	进行中		普通	LED状态灯定义指示	申江欣	2025-04-16 10:06
1419	产品硬件设计	硬件功能需求	新建		高	Ru整机是否标配10G SFP+单模光模块	申江欣	2023-11-20 17:54
1418	产品硬件设计	硬件功能需求	进行中		普通	YZ-CPE01335E-37-2TR终端配套USB调试线缆	申江欣	2023-12-06 18:42
1415	产品硬件设计	全新产品设计	新建		普通	Ru抱箍设计	申江欣	2023-11-20 17:37