问题

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
3171	B5G_UE	错误	已解决		高	融合UU口和DD口的版本出现MIB译码CRC错	马凤波	2025-04-18 09:28
3018	B5G_UE	错误	已解决		普通	deOfdm 给PDSCH的 SLOT后滞后	雪峰 赖	2025-04-18 09:29
2955	FirstCall	错误	进行中		普通	L1C卡死不运行，导致无法接受FAPI消息	雪峰 赖	2025-05-06 18:00
2709	FirstCall	错误	已关闭		普通	协议栈发送测量请求物理层没有接收到	雪峰 赖	2025-02-27 20:16
2616	FirstCall	错误	已关闭		普通	DM0空间被占	雪峰 赖	2025-02-11 14:04