问题

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
3198	产品3.0平台	功能	已解决		普通	add ap_driver_init() sequence for B5G in rfc_a.out	宁永明	2025-04-23 16:32
3020	产品3.0平台	错误	已解决		普通	CP侧GPIO初始化以及使用部分与EVMT4, EVMT2 mapping关系修改	宁永明	2025-04-07 17:37