FirstCall - 错误 #3021

L1C通过sm给平台传消息，平台读数失败

2025-03-26 17:02 - 白瑞朋

状态:	已解决	开始日期:	2025-03-26
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	白瑞朋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
问题描述 DD口时隙类型配置消息，L1C->平台用共享内存方式，平台读数失败。			

历史记录

#1 - 2025-03-26 17:03 - 白瑞朋

- 状态从新建变更为进行中

- 指派给被设置为白瑞朋

问题分析

- 1) 检查L1C写内存是否成功；
- 2) 检查共享内存是否被覆盖；

#2 - 2025-03-26 17:03 - 白瑞朋

- 主题从L1C通过sm给平台传消息，写数失败变更为L1C通过sm给平台传消息，平台读数失败

#3 - 2025-03-27 12:03 - 赵爱敬

原因：只替换了APE4.out文件。实际上是可以读到，但平台的打印是在RFM3中，没有替换RFM3.out，所以没看到打印
修改：同时替换所有的新编出来的.out

#4 - 2025-03-27 14:10 - 白瑞朋

- 状态从进行中变更为已解决

问题已解决。