3.0基站产品测试 - 错误 #3263

[3.0产品测试]3.0.1_Pre1T4_2U9G3D特殊子帧配比 下行RB利用率不足

2025-04-28 16:14 - 刘抒放

状态:	进行中	开始日期:	2025-04-28
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	魏 幸幸	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.0.1
发现问题版本:	Rel_3.0.1		

描述

问题设备:基站——192.168.8.163 网管——192.168.8.170
问题版本:Rel_3.0.1_Pre1T4
基本配置:大下行7D2U 特殊子帧2U9G3D 下行双天线 上行单天线
问题现象:Rel_3.0.1_Pre1T4_2U9G3D特殊子帧配比 下行RB利用率不足,如图二,只有83%。而4U4G6D时,rb利用率可达95%。同比下降12%。

历史记录

#1 - 2025-04-28 16:15 - 刘抒放

幸幸反馈:

S slot 可用于PDSCH的符号如果小于3,就不调度PDSCH了。
配置成2U9G3D, PDCCH至少占一个下行符号,所以S slot 不够调度PDSCH。
算下行rb利用率的时候,分母默认把S SLOT算进来了,后面版本会把统计优化一下。

#2 - 2025-04-29 15:54 - 魏 幸幸

统计问题。 S slot 可用于PDSCH的符号如果小于3,就不调度PDSCH了。
配置成2U9G3D, PDCCH至少占一个下行符号,所以S slot 不够调度PDSCH。
算下行rb利用率的时候,分母默认把S SLOT算进来了。

#3 - 2025-04-29 15:56 - 魏 幸幸

- 状态从 新建 变更为 进行中