3.0基站产品测试 - 错误 #3490

NG切换handover Notify信令携带的TAC错误

2025-06-11 14:53 - 牛 兵桃

状态:	已关闭	**开始日期:**	2025-06-11
优先级:	普通	**计划完成日期:**	
指派给:	牛 兵桃	**% 完成:**	0%
类别:		**预期时间:**	0.00 小时
目标版本:		**耗时:**	0.00 小时
问题归属:	CU	**目标解决问题版本:**	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		

描述

NG切换handover Notify信令携带的TAC错误。

历史记录

#1 - 2025-06-11 15:44 - 席 振斌

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-06-12 10:08 - 席 振斌

问题原因：ng切换流程中在处理rm_ue_conn_hand_in_cmd时，没有将tac填充在ue上下文中，导致构建handover notify时此信元填充的是变量初始值0
修改方法：在rm_ue_conn_hand_in_cmd对应的结构体中添加此变量，构建handover notify时填充正确的TAC

#3 - 2025-06-12 10:08 - 席 振斌

- 状态 从 进行中 变更为 转测试

- 指派给 从 席 振斌 变更为 牛 兵桃

#4 - 2025-06-12 10:20 - 牛 兵桃

- 文件 40-34900612.pcap 已添加

- 文件 40-34900612XN.pcap 已添加

使用振斌修改的版本验证通过，基站抓取的报文如附件；

#5 - 2025-06-18 14:45 - 牛 兵桃

- 状态 从 转测试 变更为 已关闭

文件

屏幕截图 2025-06-11 145217.png	91.1 KB	2025-06-11	牛 兵桃
40-34900612.pcap	144 KB	2025-06-12	牛 兵桃
40-34900612XN.pcap	248 KB	2025-06-12	牛 兵桃