3.0基站产品测试 - 错误 #3622

随机接入流程走查代码问题

2025-06-26 19:15 - 李宇哲

状态:	已解决	开始日期:	2025-06-26
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李宇哲	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			
随机接入流程走查代码发现的一些问题			

历史记录

#1 - 2025-06-30 09:10 - 李宇哲

- 状态从新建变更为已解决