3.0基站产品测试 - 错误 #3799

32ue上下行ftp业务时，cu coredump挂死

2025-07-23 18:29 - 孙泽林

状态:	新建	开始日期:	2025-07-23
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨 杨乐	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		

描述

测试版本：3.1.2pre1T5
物理环境：单板环境192.168.8.171
基站配置：7D2U 2T2R
测试用例：32UE 上下行ftp
问题描述：使用E500直连，接入32UE，并做上下行ftp业务；cu出现coredump挂死
研发已提供新包压力中。