3.0基站产品测试 - 错误 #3901

[频选调度]，观察SRS上报的子带snr值，有部分子带值为0，提单跟踪

2025-08-12 16:42 - 王 旭初

状态:	转测试	**开始日期:**	2025-08-12
优先级:	普通	**计划完成日期:**	
指派给:	王 旭初	**% 完成:**	0%
类别:		**预期时间:**	0.00 小时
目标版本:		**耗时:**	0.00 小时
问题归属:	DU	**目标解决问题版本:**	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		

描述

如下图所示：

```
1278][FTL][CORE-4][180]~[199] RBSINR[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
1278][FTL][CORE-4][200]~[219] RBSINR[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
1278][FTL][CORE-4][220]~[239] RBSINR[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
1278][FTL][CORE-4][0]~[19] RBSINR[188416 188416 188416 188416 188416 187392 187392 189440 186368 191488 187392 186368 187392 189440 194560 189440 195584 193536 193536 184320]
1278][FTL][CORE-4][20]~[39] RBSINR[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
1278][FTL][CORE-4][40]~[59] RBSINR[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
1278][FTL][CORE-4][60]~[79] RBSINR[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
1278][FTL][CORE-4][80]~[99] RBSINR[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
1278][FTL][CORE-4][100]~[119] RBSINR[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
1278][FTL][CORE-4][120]~[139] RBSINR[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
1278][FTL][CORE-4][140]~[159] RBSINR[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
1278][FTL][CORE-4][160]~[179] RBSINR[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
1278][FTL][CORE-4][180]~[199] RBSINR[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
1278][FTL][CORE-4][200]~[219] RBSINR[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
1278][FTL][CORE-4][220]~[239] RBSINR[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
1278][FTL][CORE-4][0]~[19] RBSINR[190464 190464 190464 190464 190464 187392 187392 190464 187392 189440 183296 184320 181248 188416 185344 187392 192512 189440 185344 174080]
1278][FTL][CORE-4][20]~[39] RBSINR[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
1278][FTL][CORE-4][40]~[59] RBSINR[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
1278][FTL][CORE-4][60]~[79] RBSINR[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
1278][FTL][CORE-4][80]~[99] RBSINR[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
1278][FTL][CORE-4][100]~[119] RBSINR[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
1278][FTL][CORE-4][120]~[139] RBSINR[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
1278][FTL][CORE-4][140]~[159] RBSINR[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
1278][FTL][CORE-4][160]~[179] RBSINR[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
1278][FTL][CORE-4][180]~[199] RBSINR[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
1278][FTL][CORE-4][200]~[219] RBSINR[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
1278][FTL][CORE-4][220]~[239] RBSINR[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
1278][FTL][CORE-4][0]~[19] RBSINR[214016 214016 214016 214016 214016 211968 214016 215040 209920 210944 204800 212992 212992 214016 206848 209920 209920 211968 204800 196608]
1278][FTL][CORE-4][20]~[39] RBSINR[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
1278][FTL][CORE-4][40]~[59] RBSINR[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
```

激活 Windows

历史记录

#1 - 2025-08-22 16:05 - 赵 晓辉

已经修改，rb上报时与索引没有对应上，导致上报值重复覆盖。

#2 - 2025-08-22 16:05 - 赵 晓辉

- 状态 从 新建 变更为 转测试

- 指派给 从 赵 晓辉 变更为 王 旭初

文件

20250812-164126.jpg	367 KB	2025-08-12	王 旭初