3.0基站产品测试 - 错误 #4031

CU的不记录项会被识别为Trace的问题，导致调测日志生成过多

2025-09-09 14:21 - 杨杨乐

状态:	转测试	开始日期:	2025-09-09
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王旭初	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-09 14:22 - 杨杨乐

- 状态从新建变更为进行中

#2 - 2025-09-09 14:29 - 杨杨乐

- 主题从CU的调测日志生成数量大于网管界面配置数量的问题，和不记录会被识别为Trace的问题变更为CU的不记录项会被识别为Trace的问题，导致调测日志生成过多

#3 - 2025-09-10 16:12 - 杨杨乐

- 状态从进行中变更为转测试

- 指派给从杨杨乐变更为王旭初

代码较少，和#4303合入一个分支中，在Rel_3.1.3_Pre1T5分支中合入。可以直接关闭