B5G_UE - 错误 #5181

【B5g_ue】V0.0.1_T07__Alpha20,终端接入，打印RRC Release start!后挂死

2026-04-20 12:17 - 周 磊

状态:	转测试	**开始日期:**	2026-04-20
优先级:	高	**计划完成日期:**	
指派给:	周 磊	**% 完成:**	0%
类别:		**预期时间:**	0.00 小时
目标版本:		**耗时:**	0.00 小时

描述

【B5g_ue】V0.0.1_T07__Alpha20,终端接入，打印RRC Release start!后挂死
测试环境：基站30+终端90
问题描述：V0.0.1_T07__Alpha20,终端接入，打印RRC Release start!后挂死
RRC Release start!
./start.sh: line 13: 417 Killed ./build/psarmapp -l 0-7





历史记录

#1 - 2026-04-20 15:21 - 李 常

- 状态 从 新建 变更为 进行中

- 指派给 从 李 常 变更为 b jz

#2 - 2026-04-21 13:48 - 李 常

- 优先级 从 一般 变更为 高

#3 - 2026-04-22 10:19 - b jz

- 文件 PixPin_2026-04-22_10-18-08.png 已添加

- 状态 从 进行中 变更为 审视

- 指派给 从 b jz 变更为 李 常

修改释放流程，支持反复释放接入。



#4 - 2026-04-23 14:32 - 李 常

问题原因：当终端第二次从ouce转到IRN后，基站发起release，终端就挂死（之前代码中rrc release流程处理不完善，目前将这种场景修改完善后，自测10次左右无dump）。修改合理，计划合入下一个版本。

#5 - 2026-04-24 16:05 - 李 常

- 状态 从 审视 变更为 转测试

- 指派给 从 李 常 变更为 周 磊

已合入到V0.0.1_T07__Alpha21版本中，请负责验证。

文件

20260420-121500.jpg	973 KB	2026-04-20	周 磊
20260420-121545.jpg	355 KB	2026-04-20	周 磊
PixPin_2026-04-22_10-18-08.png	113 KB	2026-04-22	b jz