

3.0基站产品测试 - 错误 #5489

【Rel_3.2.1_pre3t5】告警及后处理—输出功率，当前输出功率过大告警上报后，未触发ATT降功率等后处理

2026-07-06 11:01 - 张 开科

状态:	新建	开始日期:	2026-07-06
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	李 明新	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	PHY	目标解决问题版本:	Rel_3.2.1
发现问题版本:	Rel_3.2.1		
描述			
当前可上报功放输出功率过大告警，但是未触发ATT降功率等后处理			