2.0基站产品化测试 - 错误 #806

重新打开DDDS

2022-05-16 11:54 - b jz

状态:	已关闭	开始日期:	2022-05-16
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王 旭初	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.9P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.10		

描述

之前出于调试目的关闭了的DDDS，目前需要重新打开。

历史记录

#1 - 2022-05-19 06:54 - b jz

- 状态从 新建 变更为 转测试
- 指派给从 b jz 变更为 王 旭初

打开DDDS

#2 - 2022-07-06 03:59 - 高峰

- 状态从 转测试 变更为 已解决

#3 - 2022-07-20 04:18 - 高峰

- 状态从 已解决 变更为 已关闭