WI - 功能 #83

待优化项目

2020-03-23 17:28 - 匿名用户

状态:	挂起	开始日期:	2020-03-23
优先级:	低	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			
描述			
1.样点调整的数量到0.5sym 2.增加dma校验 3.增加9371校验 4.增加048xx校验 5.增加fpga版本校验			

历史记录

#1 - 2020-03-25 09:59 - 匿名用户

xiaoyang wang 写到 :

- 1.样点调整的数量到0.5sym
- 2.增加dma校验
- 3.增加9371校验
- 4.增加048xx校验
- 5.增加fpga版本校验

6.运行偶尔有丢帧，伴随频偏时偏，测试不复现，暂时挂起。

#2 - 2020-04-06 16:45 - 匿名用户

xiaoyang wang 写到 :

- 1.样点调整的数量到0.5sym
- 2.增加dma校验
- 3.增加9371校验
- 4.增加048xx校验
- 5.增加fpga版本校验
- 6.增加频率校验，cpu温度校验，防止风扇突发停止导致降频，程序挂掉

#3 - 2020-05-11 15:22 - 匿名用户

- 状态从新建变更为反馈

#4 - 2020-06-28 09:38 - 匿名用户

- 1.样点调整的数量到0.5sym
- 2.增加dma校验
- 3.增加9371校验
- 4.增加048xx校验
- 5.增加fpga版本校验
- 6.增加频率校验，cpu温度校验，防止风扇突发停止导致降频，程序挂掉
- 7.增加spi的回读校验，包括对AD9371以及04828的校验
- 8.增加错误终止

#5 - 2023-10-19 16:48 - 高峰

- 状态从反馈变更为挂起