

问题

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
3282	3.0基站产品测试	错误	进行中	DU	高	3.0.1T4软件版本，基站配置3.5G商用频点，起站失败du coredump	魏 幸幸	2025-05-06 10:50
3275	3.0基站产品测试	错误	进行中	DU, PHY	高	3.0.1T4软件版本，基站配置2.6G和4.9G场景，终端都无法接入	魏 幸幸	2025-04-29 17:50
3263	3.0基站产品测试	错误	进行中	DU	普通	[3.0产品测试]3.0.1_Pre1T4 2U9G3D特殊子帧配比 下行RB利用率不足	魏 幸幸	2025-04-29 15:56
3244	3.0基站产品测试	错误	进行中	DU	普通	Rel_3.0.1_Pre1T3：du出现core dump	魏 幸幸	2025-04-29 15:56
3237	3.0基站产品测试	错误	进行中	DU	普通	下行udp灌1472字节包长，mcs骤降误码升高。	魏 幸幸	2025-04-29 17:53
3208	3.0基站产品测试	错误	新建	DU	普通	[3.0产品测试]3.0.1pre1_T3，上行UDP灌包后，上行RSRP会从-67变到-129	魏 幸幸	2025-04-22 16:20
3058	3.0基站产品测试	功能	挂起	DU	普通	3.0接入阶段保守调度	魏 幸幸	2025-04-22 15:59
3046	3.0基站产品测试	错误	挂起	DU	低	3.0基站3.7频点（中心频率3748980）终端不能接入	魏 幸幸	2025-04-22 16:16
2911	3.0基站产品测试	错误	进行中	DU	低	[3.0产品测试]3.0.0pre1_T4大下行压力测试出现du Num TBs for UE SF Alloc is zero	魏 幸幸	2025-04-29 16:14
2820	3.0基站产品测试	错误	进行中	DU, PHY	普通	[3.0产品测试]3.0.0pre1_T2大下行第一次接入dl_mcs 为10，掉线重接后mcs陡降0或者2或者4	魏 幸幸	2025-04-29 15:57
2732	3.0基站产品测试	错误	进行中	DU	普通	3.0基站上行ftp业务速率不到峰值且不稳定	魏 幸幸	2025-04-29 17:52
2105	2.0基站产品化测试	错误	进行中	DU	普通	2.1.15p_pre1 DU_5gnrsch 基础问题检视_隐式数据类型转换错误	魏 幸幸	2024-10-15 10:52
2104	2.0基站产品化测试	错误	进行中	DU	普通	2.1.15p_pre1 DU_5gnrsch 基础问题检视_被除数为0	魏 幸幸	2024-10-15 10:52
2103	2.0基站产品化测试	错误	进行中	DU	普通	2.1.15p_pre1 DU_5gnrsch 基础问题检视_内存泄露	魏 幸幸	2024-10-15 10:52
2102	2.0基站产品化测试	错误	进行中	DU	普通	2.1.15p_pre1 DU_5gnrsch 基础问题检视_数组越界	魏 幸幸	2024-10-15 10:54
2101	2.0基站产品化测试	错误	进行中	DU	普通	2.1.15p_pre1 DU_5gnrsch 基础问题检视_空指针问题	魏 幸幸	2024-10-15 10:54
2100	2.0基站产品化测试	错误	进行中	DU	普通	2.1.15p_pre1 DU_5gnrsch 基础问题检视_变量未初始化	魏 幸幸	2024-10-15 10:47