

问题

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
943	eMBB2.0 BBIT	错误	转测试	终端	普通	芯袖5.8G终端上行一做业务，几分钟上行TA逐渐漂走【芯袖终端问题】	王专	2022-10-29 02:27