

问题

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
3263	3.0基站产品测试	错误	转测试	DU	普通	[3.0产品测试]3.0.1_Pre1T4 2U9G3D特殊子帧配比 下行RB利用率不足	刘 抒放	2025-05-13 15:11
3261	3.0基站产品测试	错误	转测试	DU	普通	[3.0产品测试]3.0.1pre1_T4 终端停止灌包后异常掉线，DU异常打印buffer is full	刘 抒放	2025-05-29 09:49
3230	网管产品	错误	转测试		普通	[3.0产品测试]3.0.1pre1_T3 版本大包，告警安装版本失败，业务响应超时	刘 抒放	2025-05-08 09:37
3075	3.0基站产品测试	错误	转测试	DRV, 系统	普通	[3.0产品测试]3.0.1pre1_t1一直刷屏[ERROR]:tfu: clk src unlock, can not maintain time.	刘 抒放	2025-04-16 10:13
3011	3.0基站产品测试	功能	转测试	DU, 系统	普通	[3.0产品测试]基站侧网管界面功放频率配置需隐藏，发射天线数为4可考虑写死	刘 抒放	2025-04-11 09:39
2900	3.0基站产品测试	错误	进行中	DRV, 系统	高	[3.0产品测试]3.0.0pre1_T4 小区激活失败，卡在9528 SYS APLL/DPLL is not lockeed	刘 抒放	2025-05-22 16:06
2858	3.0基站产品测试	错误	进行中	DU	普通	[3.0产品测试]3.0.0pre1_T3_鼎桥华为芯片1D3U子帧配比_msg5上不来	刘 抒放	2025-04-01 09:50
2793	3.0基站产品测试	错误	进行中	DU, PHY	普通	[3.0产品测试]3.0.0pre1_T2大下行上下行单用户udp并行业务，压力测试出现多次重建立与掉线	刘 抒放	2025-03-28 13:53
2784	3.0基站产品测试	错误	转测试	DU	普通	[3.0产品测试]3.0.0pre1_T2大下行上下行单用户udp并行业务，du打印压力测试出现buffer is full告警	刘 抒放	2025-04-11 09:48
2776	3.0基站产品测试	错误	转测试	DU	普通	3.0产品测试，3u1d配比上行udp业务，上行rb利用率60%	刘 抒放	2025-03-19 13:37
2639	2.0基站产品化测试	需求CR	转测试	YZMM	普通	【16P_pre1_T1准出验证】sysrepo可否通过基站版本升级等方式进行更新	刘 抒放	2025-02-19 16:48
2264	2.0基站产品化测试	错误	转测试	DU	普通	【15p_pre1_T4升级验证】持续灌上行udp业务时 终端掉线，du界面会打印buffer is full告警，Buffer(rlcUIMsgQ) is full	刘 抒放	2025-04-11 09:40
2173	研发产品测试	功能	转测试	YZMM, 系统	低	baseservice 用xftp直接拷贝替换文件夹版本后 运行无权限，可以增加脚本进行安装解压等	刘 抒放	2025-03-05 10:26