

问题

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
3285	B5G_UE	错误	新建		高	msg5 PDC 概率性出现漏检 (摸测漏检概率5/8)	葛奇思	2025-05-06 10:03
3269	FirstCall	错误	新建		普通	MSG5 PDCCH存在虚检	葛奇思	2025-04-29 09:57
3241	FirstCall	错误	进行中		普通	DD口PDCCH信道译码错误, SIB1译码后卡死	葛奇思	2025-05-06 16:33
3232	基站横联	错误	新建		普通	son sniffer频率误差计算不对	葛奇思	2025-04-24 14:18
3216	B5G_UE	错误	进行中		普通	DD口有时解不到mib	葛奇思	2025-04-24 14:24
3170	B5G_UE	错误	进行中		普通	下行时偏不准, 导致PDC SNR低	葛奇思	2025-04-24 14:26
2868	FirstCall	错误	挂起		普通	EVMT基站自研板与终端自研板发送PRACH现象不一致	葛奇思	2025-04-18 17:04