

问题

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
3185	Gen2.5 终端	任务	新建		普通	西安同事要求3568系统支持redis功能		2025-04-18 17:01
3131	Gen2.5 终端	错误	已解决		普通	当插入USB转网口的网卡时，网口名为eth2与原来5G模组网卡名冲突	游 起君	2025-04-16 09:39
2714	Gen2.5 终端	错误	已关闭		普通	新旧两个批次的cpe，5g模组usb映射的端口数量不一样，导致打开串口通信时失败	游 起君	2025-02-10 14:54
2697	Gen2.5 终端	功能	已关闭		普通	cpe下挂的pc能访问mesh设备本身	游 起君	2025-02-10 14:54
2696	Gen2.5 终端	错误	已关闭		普通	mesh设备使用一段时间会出现usb断开现像，然后不到1s自动连上，但是cpe上mesh ip丢掉	游 起君	2025-02-10 14:54