

问题

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
3864	产品3.0平台	功能	新建		普通	添加CSU口中反馈通道系数功能	赵 燕明	2025-08-05 21:00
3863	产品3.0平台	错误	新建		普通	UCP4008一侧jesd synch out0和1与9025一侧的连接方式与程序中配置不匹配	赵 燕明	2025-08-05 20:55