

问题

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
4577	3.0基站产品测试	错误	进行中	DRV	紧急	【Rel_3.1.3_Pre1T8_济南外场】功放补偿异常，rxgain上报一直为4，网管上行功率补偿一直为0	李明新	2025-12-12 14:27
4556	3.0基站产品测试	错误	审视	DU	一般	【Rel_3.1.3_Pre1T6_E500多用户】上行频选调度，偶现部分用户的RB调度不是按照SRS上报的最佳SINR滑窗组调度	周立伟	2025-12-19 10:54
4419	3.0基站产品测试	错误	进行中	DRV	一般	【Rel_3.1.3_Pre1T8_3.3G_正维整机】网管无法实时读取设备功放版本及各通道状态/电压/电流/温度/输出功率/反射功率/驻波比参数	李明新	2025-11-17 12:33
4382	3.0基站产品测试	错误	转测试	DU	一般	【Rel_3.1.3_Pre1T7_E500_4UE】4UE做上下行UDP业务，F1断链恢复小区重建后，下行业务不通	张开科	2025-11-25 13:40
4368	3.0基站产品测试	错误	新建	DU	一般	【Rel_3.1.3_Pre1T7_E500_32UE】1D3U配置32UE做上下行FTP业务，某些用户FTP时通时不通	韩伟	2025-11-10 12:18
4331	3.0基站产品测试	错误	反馈	DRV	一般	【Rel_3.1.3_Pre1T6_E500_64UE】64UE好中差点UDP业务长保8小时，出现Socket error，各系统session断连	张开科	2025-11-26 09:51
4303	3.0基站产品测试	错误	转测试	DU	一般	【Rel_3.1.3_Pre1T6_E500_128UE】128UE接入后，同时上下行UDP灌包，业务10s左右，终端全部掉线，部分终端可再次接入	张开科	2025-11-13 13:36
4299	3.0基站产品测试	错误	已关闭	FPGA	一般	【Rel_3.1.3_Pre1T6_E500_128UE】基站波特率不对导致GPS一直有问题	李明新	2025-10-25 15:01
4286	网管产品	功能	新建		一般	【Rel_3.1.3_Pre1T6_E500_128UE】网络监控-指标-基站指标趋势图页面，可灵活配置横/纵坐标的颗粒度	薛泽庆	2025-10-30 15:06
4277	3.0基站产品测试	错误	转测试	DU	一般	【Rel_3.1.3_Pre1T6_E500_128UE】大上行配比同时上下行UDP业务，下行灌大量包(700M) session服务启动失败导致DU挂死	张开科	2025-12-16 13:50
4262	3.0基站产品测试	错误	进行中	DU	一般	【Rel_3.1.3_Pre1T6_E500_128UE】大上行配比同时上下行UDP业务，TTI=4压力15小时导致DU挂死(DU内存耗尽时，出现空指针未保护问题，导致coredump)	李宇哲	2025-12-12 09:46
4256	网管产品	错误	转测试		一般	【Rel_3.1.3_Pre1T6_E500多用户】在CU内促池规格配置中增加一项“CU数据面帧缓存规格(字节)”	张开科	2025-11-20 10:16