

问题

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
3245	3.0基站产品测试	错误	已解决	YZMM	普通	3.0.1_Pre1T4版本LMT侧不显示“高级配置”	孙浩	2025-04-27 11:06
3235	网管产品	错误	转测试		普通	YZMM2.1.0Pre3版本网管的第三方对接服务启动失败	马党旗	2025-04-25 14:52
3196	3.0基站产品测试	错误	已解决	DU	低	3.0基站prach配置为format0（3）与format1（33）下终端都无法接入	孙浩	2025-04-27 14:46
3156	3.0基站产品测试	错误	已关闭	CU	普通	vonr通话中同频xn切换多次后挂断再次切换失败	孙浩	2025-04-30 10:24
3127	3.0基站产品测试	错误	已关闭	CU, DU	普通	mate30与vivo手机都是一直上报A3事件但不触发切换（pre1T2版本）	孙浩	2025-04-21 16:42
3096	3.0基站产品测试	错误	已解决	CU	普通	cpe上下行峰值灌包下异频正常切换多次后切换失败且cu界面打印circular que empty	孙浩	2025-04-14 15:00
3071	3.0基站产品测试	错误	已关闭	CU	高	Rel_3.0.1_Pre1T2版本（3月31号发布）cu正在启动时就出现cu coredump	孙浩	2025-05-06 14:07
3046	3.0基站产品测试	错误	挂起	DU	低	3.0基站3.7频点（中心频率3748980）终端不能接入	魏幸幸	2025-04-22 16:16
3026	3.0基站产品测试	错误	已关闭	5GC	低	切换过程中其中1个基站重启三层后再次切换流程异常（核心网问题）	孙浩	2025-04-22 19:33
3013	3.0基站产品测试	功能	已关闭	CU	普通	【需求】网管上对调测日志规格的控制参数提交后无法在LogWriter生效	孙浩	2025-04-01 20:09
2958	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	5GC	普通	华为与vivo手机先视频通话再转语音再转视频后视频无画面通话中断	孙浩	2025-04-21 09:53
2945	3.0基站产品测试	功能	已关闭	DRV	普通	3.0基站需要实时同步GPS，实时同步时间	孙浩	2025-04-27 11:52
2941	3.0基站产品测试	错误	已关闭	DRV, DU	普通	Pre1T6版本终端接入不了（没msg3消息）	孙浩	2025-03-24 10:38
2929	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	DU	普通	17pre1T1版本vonr视频过程中做同频xn切换流程异常	孙浩	2025-03-14 11:19
2928	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	17pre1T1版本同频xn切换偶现时序问题导致的切换失败	孙浩	2025-03-14 13:43
2918	3.0基站产品测试	错误	已关闭	CU	普通	Pre1T5版本多终端业务后出现cu coredump问题	孙浩	2025-03-11 11:47
2905	3.0基站产品测试	错误	已关闭	CU	普通	3.0基站logwriter生成日志时间顺序错乱	孙浩	2025-03-03 16:50
2869	3.0基站产品测试	错误	已关闭	CU	普通	3.0基站同频ng切换源基站出现cu coredump	孙浩	2025-03-24 10:51
2857	3.0基站产品测试	错误	已关闭	DU	普通	logwriter服务生成的du日志时间未同步	孙浩	2025-03-04 16:42
2844	3.0基站产品测试	错误	已关闭	CU	普通	binlog日志数量满了后再无新日志生成	孙浩	2025-03-03 17:11
2843	3.0基站产品测试	错误	已关闭	CU	普通	LMT或网管启动三层时binlog日志没有新生成问题（偶现）	孙浩	2025-03-04 16:55
2827	网管产品	功能	已关闭		普通	网管侧需要显示LogWriter运行状态	孙浩	2025-03-05 15:55
2826	3.0基站产品测试	错误	已关闭	CU	普通	logwriter服务生成的ducu日志时间未同步	孙浩	2025-02-24 16:46
2790	3.0基站产品测试	错误	已关闭	CU	普通	3.0基站binlog路径下du文件数量超过50个，不符合预期	孙浩	2025-02-24 16:48
2754	3.0基站产品测试	错误	已关闭	CU	高	3.0基站Rel_3.0.0_Pre1T2版本cu出现coredump	孙浩	2025-02-24 16:50
2753	3.0基站产品测试	错误	已关闭	CU	普通	3.0基站Rel_3.0.0_Pre1T2版本baseservice服务启动不了	孙浩	2025-02-24 16:51
2750	3.0基站产品测试	错误	已关闭	YZMM	普通	3.0基站Rel_3.0.0_Pre1T2版本升级失败	孙浩	2025-02-24 16:53
2732	3.0基站产品测试	错误	进行中	DU	普通	3.0基站上行ftp业务速率不到峰值且不稳定	魏幸幸	2025-04-29 17:52
2731	3.0基站产品测试	错误	进行中	系统	普通	3.0基站启动时偶发cu界面未完全起来（光电口的信令面IP不通），在reboot后重启可规避	战弋戈	2025-03-28 13:54
2724	3.0基站产品测试	功能	已关闭	CU	普通	【需求】3.0基站的logwriter模块输出ducu日志需求	孙浩	2025-02-25 14:14
2712	3.0基站产品测试	错误	已关闭	YZMM	普通	3.0基站第一次打包du出现挂死	孙浩	2025-02-24 16:55

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
2642	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU, DU	低	华为mate30手机vonr语音中做切换目标侧不回重配完成消息	孙 浩	2025-04-29 10:26
2589	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	5GC	高	16p_T0异频ng乒乓切换偶发切换流程HandoverPreparationFailure异常	孙 浩	2025-01-14 11:47
2588	2.0基站产品化测试	错误	新建	DU, PHY	低	16p_T0异频ng的乒乓切换偶发终端异常掉线然后很快接入切换又掉线，异频xn乒乓切换也有此问题	周 立伟	2024-12-26 16:27
2577	网管产品	错误	已关闭		普通	Pre1T10网管核心网运维管理界面点击核心网重启按钮后提示信息不规范	孙 浩	2025-01-14 19:24
2557	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	DU, PHY	普通	16ppre1T0版本大上行子帧上行单天线10终端反复掉线场景7小时du挂死	孙 浩	2025-01-15 09:00
2548	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	YZMM	普通	Pre1T10网管上不显示AMC开关等配置	孙 浩	2025-01-14 19:29
2546	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	YZMM, 系统	普通	Pre1T10新网管“时钟状态”始终显示为未知	孙 浩	2025-01-14 19:34
2530	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	YZMM, 系统	普通	内测版本baseservice进程内存泄漏	孙 浩	2025-02-11 19:38
2418	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	同频xn切换目标侧没收到endmark消息导致UEContextRelease消息超时2秒发送	孙 浩	2024-12-23 15:34
2413	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	DU	普通	2手机分别在2个基站做vonr视频偶数次有卡顿	孙 浩	2025-03-04 20:16
2405	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	vonr视频中做同频xn切换时无对方视频画面		2024-11-14 17:32
2263	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	vonr语音通话过程中切换到视频通话时无对方视频画面后终端掉线	孙 浩	2024-12-17 14:17
2260	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	系统	普通	2.1.15P_Pre1T4版本西安环境大下行子帧下行ftp速率不到峰值		2024-11-15 15:41
2257	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	2.1.15P_Pre1T4版本vonr语音过程中切换到vonr视频时cu挂死		2024-11-14 14:30
2238	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	YZMM, 系统	普通	新搭建50基站由于手动同步时间导致基站日志不转储	孙 浩	2024-12-31 10:16
2144	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	15ppre1T4版本2个手机vonr挂断后在切换到目标基站再次vonr就不通了		2024-11-21 13:41
2099	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	同时打开周期测量与事件上报开关后触发A5但没异频切换流程		2024-11-21 13:43
2095	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	15ppre1T4版本测同频切换，网管侧不配置异频参数，同频的ng切换触发不了		2024-11-14 11:49
2094	2.0基站产品化测试	错误	挂起	CU	普通	基站峰值灌包业务下终端vonr并切换，目标侧切换流程终端没回重配完成	赵 强	2024-12-06 15:04
2076	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	15ppre1T3版本xn切换目标基站cucoredump	孙 浩	2024-12-31 10:19
2075	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	15ppre1T3版本同频xn切换流程异常		2024-10-24 14:34
2060	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	异频ng切换到目标基站后在目标基站网管侧无终端指标上报		2024-09-06 16:08
2048	2.0基站产品化测试	需求CR	已关闭	CU	普通	网管侧需要支持终端能力受限事件上报		2024-09-02 17:45
2004	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	PHY	普通	15ppre1版本测多终端切换时其中1个基站出现phy挂死	吕 国荣	2024-10-18 10:50
1981	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	vonr第2次通话中xn切换后通话无声音		2024-08-07 08:58
1970	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	15ppre1版本vonr通话中ng切换后释放单个pdusession流程走不下去		2024-08-07 08:55
1965	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	vonr第2次通话中ng切换后通话无声音		2024-08-07 08:54
1959	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	15ppre1的vonr通话中xn切换偶现一次cu挂死		2024-08-06 21:00
1942	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	DU	普通	15P_Pre1版本vonr验证中出现du挂死		2024-08-06 20:56
1941	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	15P_Pre1版本vonr验证中出现cu挂死		2024-08-06 20:56
1939	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU, DU	普通	15ppre1的ng切换后目标基站du挂死，必现问题		2024-08-06 20:58

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
1938	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU, DU	普通	15ppre1的xn切换后目标基站du挂死，必现问题		2024-08-06 20:57
1936	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	DU	普通	15P_Pre1版本vonr无声音且20秒就自动挂断		2024-08-06 20:55
1934	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	vonr通话中异频xn切换终端不报A5事件		2024-09-10 20:59
1933	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	mate30手机与天玑手机异频xn切换不回重配消息	孙 浩	2024-12-17 16:58
1928	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU, DU	普通	异频xn切换目标基站gap没下发给终端		2024-09-03 11:06
1927	2.0基站产品化测试	错误	挂起	终端	普通	星创易联cpe异频xn切换不上报A5事件导致不能异频切换	王 旭初	2024-12-16 09:27
1925	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	基于异频切换的包，做同频ng切换时源侧cu没下发重配置消息		2024-09-03 10:59
1924	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU, DU	普通	异频切换单终端上行灌包不到峰值		2024-09-03 20:51
1923	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	DU	普通	异频切换单终端下行灌包不到峰值		2024-09-03 20:51
1922	2.0基站产品化测试	需求CR	已关闭	CU	普通	异频切换增加A5阈值等相关参数在网管界面可配置的需求		2024-09-02 17:12
1921	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	异频切换测量报告有A3事件上报，不符合异频切换规则		2024-09-02 17:23
1920	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	异频切换测量报告一直频繁报A5事件但是没切换		2024-09-02 17:10
1913	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	核心网断链后恢复UE重新接入需要重试2~3次，恢复时间变长		2024-10-15 17:37
1850	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	xn与ng的混合切换场景，第二次xn切换流程异常		2024-07-31 11:25
1845	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	T5版本，vivo手机（建2个pdu）的xn切换流程异常		2024-07-31 11:26
1822	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	终端ng切换后终端打不了vonr		2024-07-31 11:27
1816	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	vonr语音通话中xn切换后回切时掉线		2024-07-31 11:27
1789	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	xn切换后，vonr一打电话，主叫终端就掉线		2024-07-31 11:28
1788	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	vonr挂断后，1个终端xn切换出现下行ping不通无速率		2024-07-31 11:28
1787	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	只配置信令面完保场景，vonr语音电话挂断后，ng切换会出现掉线（ng切换流程异常）		2024-07-31 11:28
1786	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	信令面做了加密和完保，用户面做了加密没有完保场景，xn切换多次后终端会出现掉线（切换前做了vonr业务）		2024-07-31 11:29
1773	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU, DU, PHY	普通	用户面加密为NEA2或NEA3配置下，终端2下行灌包10M到du就三四十M且一直掉线		2024-10-15 19:33
1751	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	DRV, PHY	普通	【系统卡顿问题】T5版本上行2天线星创易联cpe接入后phy必挂死，四信cpe接入灌包后偶尔出现phy挂死	孙 浩	2024-12-18 11:56
1745	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	T5版本上行2天线UDP峰值灌包2分钟左右cu出现崩溃		2024-07-31 11:33
1681	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	vonr语音通话中触发xn切换流程异常		2024-07-31 11:34
1676	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	vonr语音通话中触发ng切换流程异常		2024-07-23 17:02
1675	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	ng切换中目标侧偶发没给核心网下发handover request acknowledge消息的现象		2024-07-23 17:02
1664	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	ng切换源侧终端偶发没给核心网回复UEContextReleaseComplete消息现象，过了8分钟终端才释放		2024-07-23 17:00
1661	2.0基站产品化测试	需求CR	已关闭	CU	普通	ng切换的2基站需要支持不同PDCP SN值的配置		2024-07-23 16:59
1657	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	mate30手机与1款vivo老手机ng切换过程中目标侧均无重配完成消息	孙 浩	2024-12-17 16:40
1643	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	ng切换源基站的UEContextReleaseComplete消息没有反馈给核心网		2024-07-23 16:55
1642	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	ng切换目标侧cu多发了HandoverRequestAcknowledge消息，导致源侧核心网多发了2条消息HandoverCommand		2024-07-23 16:55

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
1629	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	xn切换时3个终端同时触发切换，有2个终端失步导致掉线		2024-07-23 16:53
1578	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	xn切换源基站因为找不到trans没有下发UEContextModificationRequest,RRC Reconfiguration消息		2024-07-23 16:51
1577	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	西安环境，出现因为未上报ddds导致下行数据无法下发，ping不通现象		2024-07-23 16:50
1566	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	2.1.14p_pre2T4版本单终端同时上下行ftp业务1分钟左右速率全掉0现象		2024-07-23 16:49
1551	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	14p_pre2T4版本xn流程建立缺失一条XnSetupResponse响应消息		2024-07-23 16:45
1540	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	YZMM,系统	普通	pre2T4版本升级时gnb_agent未升级成功		2024-07-23 16:20
1509	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	DU,PHY	普通	多终端测试中有终端接入不了的现象，phy层一直刷prach，但是抓包看没有msg3消息，虚检导致		2024-07-23 15:50
1507	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	DU	普通	接入20个终端灌包，灌包过程中就出现du与phy挂死，phy打印apierr		2024-07-23 15:49
1496	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	vonr通话中出现异常中断		2024-08-02 11:18
1481	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU, DU, PHY	普通	2.1.14p_pre2T3版本老款vivo手机接入22s左右失步掉线，回退到13pre2此终端也有问题		2024-07-23 15:39
1475	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU, DU, PHY	普通	vivo手机切换完成后18s触发失步，触发失步的时间较长		2024-07-23 15:35
1474	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	mate30手机与1款vivo老手机xn切换过程中目标侧均无重配完成消息	孙 浩	2024-12-17 16:35
1471	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	低	2.1.14p_pre2T3版本手动ctrl+c掉cu后还是有coredump文件生成		2024-07-23 15:34
1466	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	2基站切换过程中，其中1个基站phy层出现挂死后，另一个基站cu就出现coredump		2024-07-10 17:36
1463	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	DU, PHY	普通	切换的基站刚启动开始前十分钟左右做切换业务，终端切换流程走完容易出现终端掉线，掉线原因为rl-failure-others		2024-07-23 15:34
1462	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU, DU, PHY	普通	多终端切换时，有终端未触发切换就掉线后快速恢复，正常一段时间后用户面ping不通		2024-07-10 17:36
1461	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU, DU, PHY	普通	UE切换后高频率出现掉线重建立		2024-07-23 15:34
1447	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU, DU, PHY	高	2.1.14p_pre2T3版本上下行ftp业务运行1分钟后速率都降为0		2024-07-10 17:36
1446	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	PHY	普通	2.1.14p_pre2T3版本上行灌包在phy层观测速率未达到峰值		2024-07-23 15:33
1425	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	2.1.14p_pre2T2版本回退到2.1.14p_pre2T1版本，gnb_agent未正常回退到T1版本		2024-07-10 17:36
1422	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	2基站切换过程中偶现终端ping不通且无下行速率		2024-07-10 17:36
1416	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	切换版本中，将gnb-cu-dulist文件的小区0的同频邻区个数配为0后，cu层起不来		2024-07-10 17:36
1404	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	YZMM,系统	普通	2.1.14p_pre2T2版本升级成功后，gnb_agent功能启动状态异常		2024-07-10 17:36
1388	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	DRV, FPGA	普通	2.1.14p_pre2T1版本接入多终端后，出现系统挂死，dev有ru_reg_get() ioctl1 failed打印且上行没ftt数据		2024-07-23 15:23
1380	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	YZMM	普通	2.0.5版本网管界面，添加2个基站时，总览界面不显示第二个基站的在线终端数		2024-07-10 17:34
1358	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	2.1.14p_pre2版本验证vonr语音时，mate30手机出现没回重配置完成		2024-07-10 17:34
1357	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	14p_pre2版本大上行子帧比配下，上行双天线测试cu内存增长过快		2024-08-19 16:31

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
1331	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	vonr打电话时偶发会出现打不通现象，为重配置完成消息未回复导致		2024-08-02 11:11
1325	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	DU, PHY	普通	14p_pre2版本上测试vonr时出现phy挂死，界面打印apierr		2024-07-10 17:34
1320	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU, DU, PHY	普通	vonr打电话时出现基站三层都挂了现象		2024-07-10 17:34
1313	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	YZMM, 系统	普通	2.1.14p_pre2版本长跑测试时，gnb_agent突然崩溃，且stop后都变成了僵尸进程，无法重新拉起，只能断电恢复		2024-07-23 15:19
1310	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	PHY	普通	14p_pre2版本大上行配置，多终端上下行同时UDP灌包，出现api消息不发导致phy挂		2024-07-23 15:18
1309	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU, PHY	普通	14p_pre2版本大上行配置，多终端稳定性出现phy挂，cu界面有异常打印		2024-07-10 17:34
1302	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU, DU, PHY	普通	14p_pre2版本上行ftp速率可到峰值但不稳定存在周期性掉坑问题		2024-07-23 15:18
1296	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU, PHY	普通	14p_pre2版本上下行同时UDP峰值灌包，下行UDP速率只有2M，上行速率可到峰值		2024-07-10 17:33
1269	网管产品	错误	已关闭		普通	新基站直接安装14p_pre2版本时出现安装失败	孙 浩	2024-12-31 10:27
1244	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	14p_pre1版本，mate30手机接入不稳定（时而接入时而接入不了）		2024-07-10 17:32
1164	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU, DU, PHY	普通	VONR测试过程中，2个终端同时互打电话并挂断后，终端再也不能正常打电话了，cu与phy出现挂死现象		2024-07-10 17:32
1163	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	5GC, CU, DU	普通	VONR视频通话异常挂断终端掉线		2024-07-10 17:32
1132	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	VONR打通电话出现主被叫都无声音，且20秒自动挂断问题		2023-06-14 13:40
1130	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	YZMM	普通	oam-bakend 与前台websocket 建立长时间前台关闭连接后，backend没有释放资源导致致命挂死现象		2023-05-29 09:48
1126	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	DRV, FPGA, PHY	普通	通过调整p0功率测试终端接入，发现终端接入与P0功率调整呈无规律趋势	吕 国荣	2024-01-18 19:29
1124	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	YZMM	普通	西安环境，oam_agent与mongod连接数过多导致西安互联网上网速度过慢		2024-07-10 17:32
1116	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	PHY	普通	2.1.13p_pre1版本大上行子帧配比下，上行始终有10%bler，上行速率达不到峰值	吕 国荣	2024-07-10 17:32
1085	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	FPGA, PHY	普通	译码超时未返回导致PHY挂死：西安环境12p_pre2版本，6个终端上下行UDP灌包稳定性测试，运行15小时后，phy层出现挂死，du与cu正常	吕 国荣	2024-10-18 10:46
1075	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU, DU, 终端	普通	基于2.1.12P_Pre2版本测试VONR第28次电话没打通且再飞行后没接入（核心网ping不通）		2023-03-13 17:53
1026	2.0基站产品化测试	需求CR	已关闭	YZMM	普通	新需求：需要oam-agent实时监控基站phy、du、cu等三层模块的状态，当某个模块出现挂掉等异常后需要及时将日志备份到指定路径下		2024-07-10 17:31
1008	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	2.1.11p-pre4版本大上行配比下，在cu启动界面ctrl+c或者kill cu杀掉进程会出现cu core dump		2024-07-10 17:30
978	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	DRV, PHY	普通	在9940x服务器上进行2.1.11p-pre3版本测试，让GPS失步后自动kill掉三层，然后GPS再同步后三层没有被自动拉起问题		2024-10-15 19:34
976	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	DU, PHY	普通	在9940x服务器上升级pre3版本，出现phy层启动就挂死问题	吕 国荣	2022-12-24 19:06
969	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	DRV, PHY	高	2.1.11p-pre3版本kill掉三层后，重新启动三层，phy启动ok，但是du会卡住，提示wls线程的ko一直处于使用状态，删不掉也装不上	战 弋戈	2022-12-24 19:06
968	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	DRV, PHY	高	2.1.11p-pre3版本第一次启动三层，phy层起来后就出现挂死现象		2024-07-10 17:30

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
966	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	DRV, PHY	普通	11p-pre2版本上验证1588特性，yzmm界面在第一次启动三层时GPS是失步的，然后大概1分钟左右让GPS同步，yzmm界面时钟一直显示为失锁状态		2024-07-10 17:30
934	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	FPGA	普通	2.1.11pre1版本，西安环境，接入gps模块，启动三层出现tti增大，导致phy挂死现象，基本每次运行10分钟左右就会出现phy层挂死	杨 晋	2023-10-24 09:47
867	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	DU	普通	上行UDP灌包4个用户（各10M灌包）出现du层挂死导致phy层挂死	王 旭初	2022-12-24 19:06
866	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	FPGA, PHY	普通	上行UDP灌包4个用户（各10M灌包）出现phy层异常挂死	吕 国荣	2022-07-20 12:18
863	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	DU, PHY	低	多终端反复接入测试：8个终端都接入后，随机选择其中3个终端上下电反复接入，测试过程中phy层上行bler达到90%左右，最终导致终端掉线	吕 国荣	2022-12-14 20:29
862	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	PHY	普通	单终端反复接入测试：接入8个终端，其中1个终端反复接入，出现phy层挂死问题		2024-10-15 19:36
856	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	PHY	普通	2.1.10P-pre2版本，2.5ms子帧配比，用户接入后误码率较高（15%左右），做udp灌包等业务后，bler继续增大（约70%）左右，大概率导致ue掉线	吕 国荣	2022-09-14 11:23
840	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	DRV, FPGA, PHY	普通	2.1.10P版本，基站启动，phy挂死，phy打印消息：“ [DRV-ERROR] FH_RX,TTI_time[0,6,0] TTIslotIdx[12]--->FHRXslot[11] nFthCallBackStat[0x000000a1] ”	杨 晋	2024-07-10 17:29
839	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	FPGA	普通	基站下电上电后第一次重启三层出现终端接入不了现象，只有再次重启三层后终端才能接入；无PRACH	周 磊	2022-09-14 12:21