

问题

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
3202	产品3.0平台	功能	已解决		普通	L26-T的模组，波特率可配	李明新	2025-04-28 12:31
3166	产品3.0平台	错误	已解决		普通	rel.3d0fd0e.1.tgz版本问题	宁永明	2025-04-18 11:55
3091	产品3.0平台	错误	已解决		普通	rfic单测功能test mode中，PA相关功能部分不可用	李明新	2025-04-14 10:05
3022	产品3.0平台	功能	新建		普通	板卡烧录过程优化	战弋戈	2025-04-28 15:16
3010	产品3.0平台	功能	已解决		普通	rfic新版本发布问题	李明新	2025-03-29 12:17
2968	产品3.0平台	错误	进行中		普通	基站启动后加载网卡驱动会卡死	战弋戈	2025-03-24 16:16
2959	产品3.0平台	错误	挂起		普通	基站光口无法识别	战弋戈	2025-04-22 09:05
2930	产品3.0平台	功能	进行中		普通	移远GPS模块软件功能	李明新	2025-04-28 11:34
2924	5G NR	错误	已解决	系统	普通	第四批板卡网口不通问题	申江欣	2025-03-05 16:01
2923	5G NR	错误	已解决	系统	普通	第四批板卡光口协商失败问题：	王昊	2025-03-05 16:03
2922	产品硬件设计及装配	硬件功能需求	已解决		普通	第三批板卡输出功率异常问题	申江欣	2025-03-07 12:19
2852	产品3.0平台	错误	已解决		普通	终端单音信号不可使用可调衰程序	李明新	2025-03-10 12:09
2837	产品3.0平台	功能	已解决		普通	终端跟踪GPS偏差大	战弋戈	2025-02-19 12:31
2819	产品3.0平台	功能	已解决		普通	功放状态回读：温度、电压、电流、通道选择、输出功率、反射功率	李明新	2025-03-17 15:33
2817	产品3.0平台	功能	已解决		普通	各频段收发功率校准	梁佐庆	2025-03-20 16:01
2816	产品3.0平台	功能	进行中		普通	LED状态灯定义指示	申江欣	2025-04-16 10:06
2815	产品3.0平台	功能	已解决		普通	驻波比指示/反射功率检测	李明新	2025-02-24 12:20
2812	产品3.0平台	功能	进行中		普通	3.0整机温度补偿功能	李明新	2025-04-21 13:06
2810	产品3.0平台	功能	已解决		普通	3.0底板ATT实时可配功能	李明新	2025-04-14 10:07
2561	产品3.0平台	功能	已解决		普通	整机的脚控制	李明新	2024-12-31 17:01
2550	产品3.0平台	功能	已关闭		普通	uart口冲突	李明新	2025-02-10 14:42
2427	产品3.0平台	功能	已关闭		普通	基带板CTRL_PA接口无输出,无法控制外置功放	战弋戈	2025-02-10 14:43
2424	产品3.0平台	功能	已解决		普通	3.0基站板光口使用问题。	战弋戈	2025-01-13 20:51
853	eMBB2.0 BBIT	错误	已关闭	DU	普通	三终端同时做下行业务		2022-08-24 12:24
852	eMBB2.0 BBIT	错误	已关闭	DU	普通	单终端同时进行上下行峰值业务时，会挂死		2022-08-24 12:24
850	eMBB2.0 BBIT	任务	已解决	系统	普通	4天线条件下吞吐量及稳定性问题	高峰	2022-07-01 14:38