

问题

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
3796	产品3.0平台	功能	进行中		普通	可实时更改单音频移量	陈 晓盟	2025-08-01 11:06
3795	产品3.0平台	错误	进行中		高	N78正维、军特整机，双通道打开时，EVM和ACP均会恶化以及不同批次板卡EVM、ACP指标无法优化到一个水平	梁 佐庆	2025-08-01 15:17
3794	产品3.0平台	功能	新建		普通	ORX支持带内100MHz抓数分析	赵 燕明	2025-07-28 11:43
3786	产品3.0平台	功能	已关闭		普通	3.0程序运行配置单音信号，发射单音是四通道全发	李 明新	2025-07-26 14:37
3784	产品3.0平台	错误	进行中		普通	3.0板卡程序运行，其他路在没打开的情况下输出-50dbm左右得本振泄露	梁 佐庆	2025-08-01 11:17
3782	产品3.0平台	功能	新建		普通	DPD程序运行起来后，可执行配置读取ORX及RX接收功率	李 明新	2025-07-26 14:52
3774	2.0基站产品化测试	错误	新建	系统	普通	2.0基站DEMO程序运行后GPS锁定失败	战 弋戈	2025-07-22 16:32
3718	产品3.0平台	错误	进行中		普通	3.0板卡RX 和ORX通道，支持4通道分别配置增益	李 明新	2025-08-01 16:22
3610	产品3.0平台	错误	挂起		普通	DPD程序运行起来后，打印log报错	梁 佐庆	2025-07-14 11:58
3499	产品3.0平台	错误	已解决		普通	运行DPD版本，启动rfic配置功放错误	李 明新	2025-06-16 13:20
3425	产品3.0平台	功能	已解决		普通	DPD功能支持可配通道	李 明新	2025-06-30 12:44
3412	产品3.0平台	错误	已解决		普通	军特测试N78小功率基站时，DPD功能没有打开	梁 佐庆	2025-06-05 12:14
3411	产品3.0平台	功能	已解决		普通	正维功放+EVM T4板卡长跑测试ACP有恶化	梁 佐庆	2025-05-30 15:46
3364	产品3.0平台	功能	已解决		普通	3.0 EVMT4 N78整机CFR较差	梁 佐庆	2025-05-30 15:44
3363	产品3.0平台	功能	挂起		普通	3.0 EVMT4 N78整机长跑测试15h，DPD失效	李 明新	2025-06-09 12:28
3197	产品3.0平台	功能	已解决		普通	3.0 EVMT2 根据频段识别对应配置	李 明新	2025-06-09 12:34
3028	产品3.0平台	错误	已解决		普通	3.0板卡测试高频相位噪声优化	梁 佐庆	2025-04-18 18:20
3007	2.0基站产品化测试	错误	挂起	DRV, FPGA	普通	9025底板4.9G发现本振泄露问题，这是2.0某块基带板的问题哈。	梁 佐庆	2025-07-28 11:46
3001	产品3.0平台	错误	已解决		普通	3.0基站板卡测试发现本振泄露问题	梁 佐庆	2025-05-30 15:40
2956	产品3.0平台	功能	已解决		普通	3.0基带板单独手动控制PA_EN	李 明新	2025-03-28 15:57
2836	产品3.0平台	错误	已关闭		普通	3.0基站板卡测试发现本振泄露问题	李 明新	2025-03-10 15:25
2798	产品3.0平台	错误	已解决		普通	3.0双频终端600M频段末级功放反复损坏	宁 永明	2025-03-14 11:49
2797	产品3.0平台	功能	已解决		普通	DPD功能及CFR功能测试	梁 佐庆	2025-05-30 15:37
1311	eMBB2.0 BBIT	错误	已解决	CU, DU	普通	K项目外场问题复现：终端重新接入后或者重建立之后service request之后，上行业务正常，ping不通	陈 晓盟	2023-11-01 15:16
1242	600/5800转频终端 & 5.8G PRU	需求CR	新建	TEC	高	转频版flash ID串口打印		2023-09-12 16:05
1162	网管产品	功能	已解决		普通	【13pre1】终端个数模拟	钱 伯宁	2023-06-14 13:45
1151	eMBB2.0 BBIT	错误	已解决	FPGA	高	【13pre1版本】MRU测试三RU配不下去	陈 晓盟	2023-06-29 12:01
1106	eMBB2.0 BBIT	错误	已解决	DU	普通	大上行10UE长跑，DU挂死，踩内存		2023-12-05 14:58
1101	eMBB2.0 BBIT	错误	已解决	DU	普通	【12pre2临时版本】业务长跑出现phy挂死退出；原因：API 消息丢失		2023-06-27 16:57
1094	eMBB2.0 BBIT	错误	已解决	CU	普通	12pre2临时版本，十终端长跑业务后下行业务不通，ping不通，上行没问题	陈 晓盟	2023-07-04 15:15