

问题

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
3441	3.0基站产品测试	错误	新建	DRV, DU	普通	[3.0产品测试]Rel_3.0.1_Pre1T8 军特功放整机下行RSRP较T6版本低12db	李明新	2025-06-05 09:58
3424	3.0基站产品测试	错误	进行中	DRV, FPGA	普通	[3.0产品测试DPD联调]Rel_3.0.1_Pre1T6 + DPD_DU 压力测试后DPD失效	梁佐庆	2025-06-06 16:16
3419	3.0基站产品测试	错误	进行中	DRV, FPGA	普通	[3.0产品测试DPD联调]Rel_3.0.1_Pre1T6 + DPD_DU 小区激活后DPD出现短暂性失效	梁佐庆	2025-06-06 16:19
3371	3.0基站产品测试	错误	进行中	DRV, 系统	普通	[3.0产品测试DPD联调]Rel_3.0.1_Pre1T6 + DPD_DU json修改PA_ATT未生效	李明新	2025-06-05 09:57
3370	3.0基站产品测试	错误	已解决	DRV, DU	普通	[3.0产品测试DPD联调]Rel_3.0.1_Pre1T6 + DPD_DU DU界面持续打印send buff&&getbuff异常打印	李明新	2025-05-26 16:46
3263	3.0基站产品测试	错误	转测试	DU	普通	[3.0产品测试]3.0.1_Pre1T4 2U9G3D特殊子帧配比 下行RB利用率不足	刘抒放	2025-05-13 15:11
3261	3.0基站产品测试	错误	转测试	DU	普通	[3.0产品测试]3.0.1pre1_T4 终端停止灌包后异常掉线，DU异常打印buffer is full	刘抒放	2025-05-29 09:49
3252	3.0基站产品测试	错误	进行中	DU, YZMM	普通	[3.0产品测试]3.0.1pre1_T4 网管配置 - 射频参数中通道配置的取值范围错误，十进制的输入值取值范围为【0，1】	赵晓辉	2025-05-09 16:20
3230	网管产品	错误	转测试		普通	[3.0产品测试]3.0.1pre1_T3 版本大包，告警安装版本失败，业务响应超时	刘抒放	2025-05-08 09:37
3167	3.0基站产品测试	错误	已解决	DU, 系统	普通	[3.0产品测试]3.0.1pre1_T3 小区激活失败，DU产出系列报错后return	赵晓辉	2025-04-22 16:04
3158	研发产品测试	错误	已解决	系统	普通	【17p_pre1_t3】研华服务器外场测试，agent无法正常启动	刘抒放	2025-05-27 11:37
3075	3.0基站产品测试	错误	转测试	DRV, 系统	普通	[3.0产品测试]3.0.1pre1_t1一直刷屏[ERROR]:tfu: clk src unlock, can not maintain time.	刘抒放	2025-04-16 10:13
3011	3.0基站产品测试	功能	转测试	DU, 系统	普通	[3.0产品测试]基站侧网管界面功放频率配置需隐藏，发射天线数为4可考虑写死	刘抒放	2025-04-11 09:39
2911	3.0基站产品测试	错误	进行中	DU	低	[3.0产品测试]3.0.0pre1_T4大下行压力测试出现du Num TBs for UE SF Alloc is zero	魏幸幸	2025-06-06 14:58
2901	3.0基站产品测试	错误	已解决	DRV, 系统	普通	[3.0产品测试]3.0.0pre1_T4 systemd-journald reboot基站后占用显示占100%	刘抒放	2025-03-26 14:46
2900	3.0基站产品测试	错误	进行中	DRV, 系统	高	[3.0产品测试]3.0.0pre1_T4 小区激活失败，卡在9528 SYS APLL/DPLL is not locked	刘抒放	2025-05-22 16:06
2858	3.0基站产品测试	错误	进行中	DU	普通	[3.0产品测试]3.0.0pre1_T3_鼎桥华为芯片1D3U子帧配比_msg5上不来	刘抒放	2025-04-01 09:50
2854	3.0基站产品测试	错误	进行中	CU, 系统	普通	[3.0产品测试]3.0.0pre1_T3小区激活过程中cu出现coredump	杨杨乐	2025-05-27 14:23
2821	3.0基站产品测试	错误	已解决	系统	普通	[3.0产品测试]3.0.0pre1_T2,logwriter因产生出一个空文件，导致持续挂死	刘抒放	2025-02-26 09:45
2820	3.0基站产品测试	错误	进行中	PHY	普通	[3.0产品测试]3.0.0pre1_T2大下行第一次接入dl_mcs为10，掉线重接后mcs陡降0或者2或者4	宋卿	2025-05-21 16:47
2793	3.0基站产品测试	错误	进行中	DU, PHY	普通	[3.0产品测试]3.0.0pre1_T2大下行上下行单用户udp并行业务，压力测试出现多次重建立与掉线	刘抒放	2025-03-28 13:53
2784	3.0基站产品测试	错误	转测试	DU	普通	[3.0产品测试]3.0.0pre1_T2大下行上下行单用户udp并行业务，du打印压力测试出现buffer is full 告警	刘抒放	2025-04-11 09:48
2783	3.0基站产品测试	错误	已解决	DRV, 系统	普通	[3.0产品测试]修改磁盘挂载点后，基站无法启动，卡在kernel启动部分	战弋戈	2025-02-12 09:58
2782	3.0基站产品测试	错误	进行中	DU, PHY	普通	[3.0产品测试]3.0.0pre1_T2大下行 3D9G2U 特殊子帧配置下，终端无法接入，怀疑MSG3上不来	于大雷	2025-02-26 09:42
2777	3.0基站产品测试	错误	已解决	系统	普通	[3.0产品测试]3.0.0pre1_T2 logwriter模块core dump	刘抒放	2025-02-26 09:46
2775	3.0基站产品测试	错误	已关闭	DU	普通	[3.0产品测试]3.0.0pre1_T2：amc目标bler设置为3，但是ul / dl bler均收敛至目标值	魏幸幸	2025-04-22 17:01
2769	3.0基站产品测试	错误	转测试	DU	普通	[3.0产品测试]3.0.0pre1_T2大下行上下行单用户udp并行业务，压力测试出现du链表死循环	王旭初	2025-02-14 09:04
2681	研发产品测试	需求CR	新建	DU	高	【16P_pre1_T1同频组网】中心/边缘用户判决，SRS上报取连续十个（多个）值低于门限后，才将用户划为边缘用户。		2025-01-10 14:28
2675	研发产品测试	错误	挂起	PHY	普通	[16p_T1准处验证]同频组网用例，SRS dft 开关配置2，SRS_MEAS结果不上报	赵强	2025-01-18 15:40

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
2639	2.0基站产品化测试	需求CR	转测试	YZMM	普通	【16P_pre1_T1准出验证】sysrepo可否通过基站版本升级等方式进行更新	刘 抒放	2025-02-19 16:48
2638	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	DU	高	【16P_pre1_T1准出验证】小区激活基站DU不处理F1AP Response	刘 抒放	2025-01-21 09:46
2264	2.0基站产品化测试	错误	转测试	DU	普通	【15p_pre1_T4升级验证】持续灌上行udp业务时 终端掉线， du界面会打印buffer is full告警， Buffer(rlcUlMsgQ) is full	刘 抒放	2025-04-11 09:40
2252	研发产品测试	错误	已解决	5GC	高	[15P_T4升级验证+Rel_3.2.3_pre4核心网] 核心网reboot后第一次启动， 启动异常	刘 抒放	2025-01-07 18:13
2243	研发产品测试	错误	已解决	CU	高	[15p_pre2T4升级验证] 【大上行上行双天线】单用户UL大误码率， 上行大流量， 持续掉线压力环境压力测试 CU出现挂死， 压力时间39h	刘 抒放	2025-01-07 18:14
2239	研发产品测试	需求CR	转测试	DU	普通	[15p_pre2T4升级验证]在du run脚本中应当增加删除或转存tmp内之前存储的log	王 旭初	2024-11-04 14:00
2232	研发产品测试	错误	已解决	CU, 系统	高	[15p_pre2T4升级验证]网管上挂无效用户， 终端接入个数会递增， 同时shell卡死无法登录	刘 抒放	2025-01-07 18:15
2221	研发产品测试	错误	已解决	5GC	高	[15p_T4基站版本升级验证+ rel_3.2.3_pre3 核心网] 终端发起的PDU请求核心网未回复， 后超时释放	刘 抒放	2025-01-07 18:15
2190	研发产品测试	错误	已关闭	DU	高	[15p_pre2T4升级验证]基站mtu1600时下行vxlan大字节udp灌包出现DU挂死		2024-10-16 17:43
2177	2.0基站产品化测试	错误	已解决	DU	高	【15p_pre2_T4升级验证】 vxlan udp大包下行业务时， 上行存在冗余流量， 且伴随70%-80%较大误码	孙 泽林	2025-01-21 09:58
2176	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	DU	普通	[15p_pre2T4升级验证]下行FTP触发API_ERROR_num[20]告警		2024-11-27 10:47
2173	研发产品测试	功能	转测试	YZMM, 系统	低	baseservice 用xftp直接拷贝替换文件夹版本后 运行无权限， 可以增加脚本进行安装解压等	刘 抒放	2025-03-05 10:26
2158	研发产品测试	错误	已关闭	系统	高	【15p_pre1_T4】 小区去激活后基站断联	吕 国荣	2024-10-18 10:47
2157	研发产品测试	错误	进行中	DU	普通	【15p_pre2_T4】 上行ftp和UDP都出现了MAC调度大包、小包交错出现的情况	周 立伟	2025-03-25 15:53
2154	研发产品测试	错误	已关闭	DU	高	【15p_pre1_T4】 小区激活起站顺序按phy -> du ->cu , DU挂死概率较高， 五次中得有三次挂死， 先启动 cu 后启动 du 则不会	刘 抒放	2025-01-21 09:46
2147	研发产品测试	错误	已解决	5GC	普通	[15p_T4基站版本+3.2.3核心网版本]下行ftp速率不达标	刘 抒放	2024-10-09 09:51
2135	网管产品	功能	已解决		高	【15p_pre1_T4/网管版本2.0.12】 高版本回退至低版本时， 点击升级操作按钮立马返回失败并告警	杨 凯	2024-09-20 09:21
1849	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	DU	高	[研华基站压力测试]研华基站压力测试下行包不通， ping包不通。怀疑dds问题复现	孙 泽林	2024-06-25 18:04
1648	研发产品测试	错误	挂起	PHY	高	[产品线压力测试]产品线压力测试UL误码率2h逐渐升至30%产生UL业务损耗	吕 国荣	2024-06-11 15:52
1565	eMBB2.0 BBIT	错误	已解决	CU	高	马兰外场 QFI初始接入建立为QFI=9， 但切换请求内QFI 填的1 或者4 .填写有误		2024-02-27 15:21
1449	eMBB2.0 BBIT	任务	已解决	DU, 系统	高	[马兰外场问题导入]下行一天线终端接入失败， MSG5上不来。		2024-02-06 17:03
1414	产品装配	任务	已解决		立刻	600Mhz RRU TDD 控制线及LED灯线需重新装配	祁 彬彬	2023-11-20 17:36