

问题

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
3426	3.0基站产品测试	错误	转测试	YZMM	普通	plmn表映射异常导致小区建立失败	孙 泽林	2025-06-03 09:10
3409	3.0基站产品测试	错误	已关闭	YZMM	普通	3.0基站第二个终端du相关kpi指标异常	孙 泽林	2025-06-04 10:04
3402	3.0基站产品测试	错误	已关闭	DU	高	3.0.1 pre1T7版本下行udp灌包，du coredump挂死	孙 泽林	2025-06-04 10:02
3394	网管产品	错误	已关闭		普通	网管指标界面，终端ID索引堆积异常	孙 泽林	2025-06-04 10:01
3345	3.0基站产品测试	错误	已关闭	DU	普通	终端切换入du流量打印异常	孙 泽林	2025-06-04 10:03
3330	3.0基站产品测试	功能	新建	DU	普通	du日志mac优化（防止du短时间挂死）	魏 幸幸	2025-05-19 10:12
3309	2.0基站产品化测试	错误	已解决	CU, DU	普通	鼎桥cpe跨核心网切换失败	孙 泽林	2025-05-27 14:24
3291	3.0基站产品测试	错误	已关闭	CU	普通	3.0基站整机环境，du崩溃后未在路径下找到coredump文件	孙 泽林	2025-05-27 14:39
3284	3.0基站产品测试	错误	进行中	DU	普通	3.0基站下行ftp业务prb和调度均不满	韩 伟	2025-05-07 17:52
3248	3.0基站产品测试	错误	已关闭	CU	高	3.0基站内存泄漏导致无法解析DDDS，下行不通。	孙 泽林	2025-06-04 14:45
3237	3.0基站产品测试	错误	转测试	DU	普通	下行udp灌1472字节包长，mcs骤降误码升高。	孙 泽林	2025-05-13 15:09
3211	3.0基站产品测试	错误	已解决	DU	普通	3.0基站上下并行udp业务长跑压力，du coredump挂死	孙 泽林	2025-05-27 14:40
3201	3.0基站产品测试	错误	已解决	DU	高	网管侧无法显示终端业务指标，du未正常上报	孙 泽林	2025-05-27 14:23
3050	2.0基站产品化测试	错误	挂起	CU	普通	17P商用手机跨核心网切换，目标侧重配完成上不来	席 振斌	2025-04-30 09:28
3047	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	5GC	低	核心网3.3.3pre2版本，跨核心网切换，切换请求转发异常；	孙 泽林	2025-04-27 10:49
3029	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	DU	普通	17Ppre1，内存异常导致的du coredump挂死。	孙 泽林	2025-04-07 17:11
2992	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	DU	普通	17P版本，出现du界面failed get memory，起三层du挂死。	孙 泽林	2025-04-07 17:11
2976	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	17Ppre1，上报测量切换准备完成后不下发重配消息。	孙 泽林	2025-04-27 10:50
2975	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	17P版本，邻区退三层后，本站28线程跑满	孙 泽林	2025-03-31 10:59
2947	3.0基站产品测试	错误	已解决	系统	高	替换TDD切换功能APE文件，启动三层会导致基站断联。	宁 永明	2025-03-26 15:23
2946	网管产品	错误	已关闭		普通	DU模块和网管和LMT未对齐功放频率及通道配置相关参数	孙 泽林	2025-04-27 10:51
2943	3.0基站产品测试	错误	进行中	DU	普通	DU上报功放指标周期8秒,影响网管指标获取	赵 晓辉	2025-03-28 13:50
2925	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	16PT2版本，多xn邻区配置，29线程跑满，终端无法接入。	孙 泽林	2025-03-21 12:10
2908	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	5GC	普通	NG切换过程中，流程未走完基站发送释放消息给核心网后异常，amf挂死。	孙 泽林	2025-04-07 17:09
2841	网管产品	错误	进行中		普通	256UE接入测试，终端大规模接入再释放，不重启小区二次接入仅能接210个左右	赵 晓辉	2025-03-28 13:57
2829	网管产品	功能	已关闭		普通	网管侧增加cu信令面日志一键开启功能	孙 泽林	2025-04-07 17:08
2786	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	DU	低	16Ppre1_T2.配置gap时128用户上下行ftp业务会频繁出现apierr告警	孙 泽林	2025-02-26 11:38
2776	3.0基站产品测试	错误	转测试	DU	普通	3.0产品测试，3u1d配比上行udp业务，上行rb利用率60%	刘 抒放	2025-03-19 13:37
2772	3.0基站产品测试	错误	转测试	CU	普通	3.0产品测试，上下并行udp灌包，cu转发上行数据有较大损耗。	孙 泽林	2025-06-03 09:33
2745	网管产品	错误	转测试		普通	YZMM2.1.0Pre1T13网管版本，修改ru频点配置第一次不生效。	孙 泽林	2025-02-11 09:28
2742	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	5GC	普通	核心网3.2.4pre4版本，XN切换过程中，基站发送的路径倒换消息核心网没回复，导致终端切换异常。	孙 泽林	2025-04-14 17:07

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
2725	2.0基站产品化测试	错误	已解决	CU	普通	16Ppre1_T2版本，跨核心网NG切换重配完成没上来，导致终端异常状态卡在目标小区无法移动。	孙 泽林	2025-01-21 18:36
2717	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	16Ppre1_T2，NG切换失败导致挂用户	孙 泽林	2025-02-18 10:04
2682	2.0基站产品化测试	错误	已解决	DU	普通	16Ppre1_T1版本，icic功能开启，终端处于中心边缘门限值附近反复切换时，频繁掉线。	程 鹏	2025-04-01 10:44
2635	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	DU	普通	16Ppre1_t1版本，视频业务出现的du挂死。	孙 泽林	2025-01-21 09:57
2609	2.0基站产品化测试	错误	反馈	PHY	普通	16Ppre1_t0版本，gps异常发起的三层重启过程中，phy线程ebbupool未正常启动。	孙 泽林	2024-12-30 16:10
2587	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	DRV	普通	16Ppre1T0版本，非mru环境，网管侧报出mru功能单元故障告警	战 弋戈	2025-01-16 11:51
2570	2.0基站产品化测试	错误	已解决	DU	普通	16Ppre1T0版本，SR周期配置10时，终端无法接入。		2025-01-21 10:06
2568	2.0基站产品化测试	错误	已解决	DU	普通	16Ppre1T0版本，上下并行udp业务，下行业务受影响。	周 立伟	2024-12-31 10:23
2503	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	15Ppre1_T5，带业务切换出现sctp丢帧，后面不再发起切换。	孙 泽林	2025-02-18 10:06
2486	2.0基站产品化测试	错误	转测试	DU	高	15Ppre1_T5版本，wls共享内存死循环，导致三层启动失败。	孙 泽林	2024-12-05 14:11
2479	2.0基站产品化测试	错误	已解决	CU	普通	15Ppre1_T5版本，异频xn乒乓切换一段时间后，上报A5不再发起切换。	孙 泽林	2025-01-22 14:43
2476	2.0基站产品化测试	需求CR	已关闭	5GC, CU	普通	15Ppre1_T5，ng切换下行业务大幅度掉坑	孙 泽林	2025-02-21 10:11
2473	2.0基站产品化测试	错误	挂起	DU	普通	15Ppre1_T5版本，同频ng切换，目标侧概率收不到重配完成	赵 强	2024-11-28 20:57
2471	2.0基站产品化测试	错误	挂起	PHY	普通	15Ppre1_T5版本，译码超时，导致物理层挂死	杨 晋	2025-03-19 16:37
2470	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	15Ppre1_T5版本，ng切换请求中携带无效小区。	孙 泽林	2025-01-21 09:49
2469	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	15Ppre1_T5版本，异频ng切换，handoverRequire携带字段缺少。	孙 泽林	2025-01-21 09:52
2467	2.0基站产品化测试	错误	已解决	CU	普通	15Ppre1_T5版本，3.3G同频切换，因时序问题导致的切换流程异常。	孙 泽林	2025-02-21 12:16
2379	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	DU	普通	15Ppre1_T5版本，上下行udp并行业务，下行出现锯齿状掉速。	孙 泽林	2024-11-27 10:48
2304	2.0基站产品化测试	错误	进行中	DU	普通	15P_T4版本，ftp vxlan上行业务偶现做不起来或速率极低（仅20M）	韩 伟	2024-12-11 17:27
2291	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	15PT4（1023）大包，核心网主备切换过程中，cu发生挂死。	孙 泽林	2025-01-21 09:50
2279	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	5GC	普通	3.2.3pre5核心网，系统压力测试过程中发生跑死，服务器重启。	孙 泽林	2024-11-27 10:47
2222	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	DU	高	15P版本，信道条件良好情况下，mcs一直为0不上调（偶现）	孙 泽林	2024-11-27 10:50
2209	2.0基站产品化测试	错误	已解决	5GC	普通	核心网3.2.3 pre2版本，核心网启动后终端接入出现pdu reject	孙 泽林	2024-10-15 14:51
2180	2.0基站产品化测试	错误	已解决	YZMM	普通	新15PT4大包，网管卸载失败。	杨 凯	2024-10-09 10:51
2164	2.0基站产品化测试	错误	已解决	系统	高	15P T4版本，去激活小区后，基站断连无法ping通	孙 泽林	2024-10-15 14:50
2152	2.0基站产品化测试	错误	已解决	5GC	普通	核心网3.2.3版本，vxlan业务下行高误码且，mcs抖。	孙 泽林	2024-10-15 14:52
2138	网管产品	任务	已解决		高	15P基站版本升级，升级后无法启动3层，sib1无法下发。且无法卸载版本	杨 凯	2024-09-20 09:23
2137	2.0基站产品化测试	错误	已解决	系统	高	15PT4版本大上行双天线做上行ftp业务，出现上行译码阻塞，掉线后无法接入。	吕 国荣	2024-10-15 12:10
2045	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	DU	普通	T5 patch1版本，ping大包终端掉线	孙 泽林	2024-08-27 16:14
2029	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	DU, PHY	高	T5 ptach1大包，上行双天线时，保持大误码20%-40%不收敛		2024-10-22 18:00
1986	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	DU	高	终端异常掉线，释放原因user_inactivity	孙 泽林	2024-10-15 14:55
1982	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	PHY	普通	T5版本5.8G环境，终端接入频繁出现重建立	吕 国荣	2024-10-15 11:58
1823	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	上行udp灌包400M，cu挂死		2024-08-19 17:39

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
1750	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU, DU	高	【fss特性功能测试】开启fss功能时，做上行udp业务时，终端频繁掉线	孙 泽林	2024-05-29 16:46