

问题

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
3298	FirstCall	错误	已解决		普通	连续触发PDSCH流程后，PDSCH流程跑不下去	赵 强	2025-05-29 10:12
3247	FirstCall	错误	已解决		普通	DD口master PUSCH 未触发bit级任务	赵 强	2025-04-27 14:24
3215	FirstCall	错误	已解决		普通	添加DD口masterPUSCH测试用例，UI_DeOfdm_Task任务触发Pusch_Symbproc_Task任务后，Pusch_Symbproc_Task任务没跑下去	白 瑞朋	2025-04-23 17:37
3049	FirstCall	错误	已解决		普通	终端接收Msg4, 上报给MAC的TB块头部莫名多了4个Byte冗余数据	赵 强	2025-03-31 15:21
2902	FirstCall	错误	已解决		普通	构造DD口用例数据，均衡输出星座图标准，解调数据与算法不一致，导致后续CRC结果出错	赵 强	2025-03-11 19:05
2756	FirstCall	错误	已关闭		普通	更改PDSCH上报MAC代码后，出现DM0内存空间分配不足问题	赵 强	2025-02-27 20:16
2702	FirstCall	错误	已解决		普通	DEOFDM模块发给PDSCH模块的symbol_num参数异常	白 瑞朋	2025-01-14 20:50
2656	B5G_UE	错误	已关闭		普通	PDSCH bit级任务未触发，msgType收发不一致	赵 强	2025-01-10 09:54
2655	B5G_UE	错误	已关闭		普通	思朗PDSCH最小支持RB数为4RB且频域数据摆放格式为[sym][ant][re]	赵 强	2025-02-27 20:16
1951	2.0基站产品化测试	错误	挂起	PHY	普通	UCI ON PUSCH场景，UCI比特数配置为41，译码结果CRC错误		2024-11-21 17:44
1950	2.0基站产品化测试	功能	转测试	PHY	普通	SRS测量的SNR值比PUSCH DMRS测出的SNR值高10db	王 旭初	2024-11-21 17:43
1825	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	PHY	普通	SRS配置为全带宽272RB时出现跑死		2024-08-19 17:39