

问题

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
3307	B5G_UE	错误	新建		普通	使用旧批次的板卡[24年12月]，log上看没有打印进DD口后的log	葛 奇思	2025-05-12 15:27
3305	产品3.0平台	错误	进行中		普通	不同批次的板卡，sfn对不齐	赵 爱敬	2025-05-12 12:20
3276	产品3.0平台	功能	已解决		普通	tdd_config开发	赵 爱敬	2025-05-22 17:46
2594	FirstCall	错误	已关闭		普通	基站和终端接GPS，终端接收42时隙中，ssb位置不正确，在时隙开始17600样点处	杨 晋	2025-02-10 12:22
2579	产品3.0平台	错误	已关闭		普通	和物理层小区搜索代码联调，小区搜索任务没有起来	赵 爱敬	2025-01-20 13:31
2578	产品3.0平台	错误	挂起		普通	接收数据概率性错误	赵 爱敬	2024-12-30 20:42
2572	B5G_UE	错误	已关闭		普通	testmac week25和test1008测试现象不同	赵 爱敬	2025-01-20 13:17
2480	产品3.0平台	错误	已关闭		普通	低噪放关闭的timrpoint设置无效，关闭时刻不对	赵 爱敬	2025-02-10 14:19