

eMBB2.0 BBIT - 错误 #1038

【R2.1.11Pre1版本】基站上报给核心网的gnb_name错误，导致核心网显示为乱码

2023-02-14 17:07 - 刘 刘新波

状态:	已解决	开始日期:	2023-02-14
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	刘 刘新波	% 完成:	0%
类别:	gNB-CU	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.12P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.12P		

描述 基站版本：el_2.1.12P_Pre1_Xeon 核心网版本：YZ-Core50000_Rel_3.0.2 终端CPE版本：四信 FNR100V1.1 (Jul 18 2022 17:41:17) YZMM：yzmm-2.1.12P_pre1 其他：5.8GHz环境 问题描述： 1、基站正常启动，核心网显示的基站名称为乱码 2、基站抓包分析，基站上报的RANNODENAME为乱码 3、经确认，该模块为CU处理。

历史记录

#1 - 2023-02-15 11:50 - 李 玮璇

- 指派给从 杨 杨乐 变更为 李 玮璇

#2 - 2023-02-15 13:41 - 李 玮璇

- 状态从 新建 变更为 转测试

- 指派给从 李 玮璇 变更为 刘 刘新波

配置读取问题，已解决，已合并进master分支

#3 - 2023-03-01 15:44 - 刘 刘新波

该问题在2023年3月1日升级的12pre2版本中，已经解决，回归通过。

#4 - 2023-03-01 15:44 - 刘 刘新波

- 状态从 转测试 变更为 已解决

文件

2.jpg	80.8 KB	2023-02-14	刘 刘新波
1.jpg	808 KB	2023-02-14	刘 刘新波
startup.pcap	4.17 MB	2023-02-14	刘 刘新波