

研发产品测试 - 错误 #1040

2.1.11p_pre4版本，西安环境大下行子帧配比，上下行同时 灌包10h，cu出现core_dump

2023-02-15 11:19 - 王 旭初

状态:	已解决	开始日期:	2023-02-15
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.11P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.11P		
描述			
已知会cu，并且初步定位出结果，提单跟踪			

历史记录

#1 - 2023-02-15 13:40 - 席 振斌

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#2 - 2023-02-16 10:55 - 席 振斌

- 状态 从 进行中 变更为 转测试

- 指派给 从 席 振斌 变更为 王 旭初

在函数get_callback_function返回空指针时，每有返回，下一步继续使用导致core dump,已经解决，测试在测试

#3 - 2023-02-22 10:53 - 王 旭初

- 状态 从 转测试 变更为 已解决

- 指派给 已删除(王 旭初)

使用新的cu，晚上跑了8.5h，cu运行正常，观察内存增长，平均每分钟增长0.03M，基本属于正常范围，问题解决