

eMBB2.0 BBIT - 错误 #1046

【12pre1升级-yzmm agent】基站固件升级后，基站状态异常

2023-02-20 14:59 - 刘 刘新波

状态:	已解决	开始日期:	2023-02-20
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	钱 伯宁	% 完成:	0%
类别:	YZMM	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	YZMM	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.12P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.12P		
描述			
基站版本：el_2.1.12P_Prel_Xeon 核心网版本：YZ-Core50000_Rel_3.0.2 终端CPE版本：四信 FNR100V1.1 YZMM：yzmm- V2.1.12P_pre1 其他：5.8GHz环境 问题描述： 1、11pre4，基站工作正常，升级基站yzmm agent到目标版本12pre1 2、上传固件版本12pre1，并安装升级固件12pre1，选择不替换 3、升级后，RU、CU、DU路径下的文件无执行权限，无法启动三层； 4、固件自启动功能并未打开，重启基站后，三层会自启动。			

历史记录

#1 - 2023-02-20 15:48 - 钱 伯宁

- 状态从 新建 变更为 进行中

#2 - 2023-02-24 13:35 - 钱 伯宁

- 文件 飞书20230224-133533.jpeg 已添加

- 状态从 进行中 变更为 已解决

由于服务器运行过版本回退脚本，脚本中有设置cu、du、phy随系统自启动的命令，目前已删除更新回退脚本

文件

测试遗留问题测试记录.docx	1020 KB	2023-02-20	刘 刘新波
飞书20230224-133533.jpeg	26.4 KB	2023-02-24	钱 伯宁