

## eMBB2.0 BBIT - 错误 #1073

【多终端接入】12pre2临时版本，10UE正常接入后打流量，有部分UE掉线

2023-03-08 19:37 - 刘 刘新波

状态:	已解决	开始日期:	2023-03-08
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	刘 刘新波	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU, DU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.12P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.12P		

### 描述

基站版本：el\_2.1.12P\_Pre2\_Xeon

核心网版本：YZ-Core50000\_Rel\_3.0.2

终端CPE版本：四信 FNR100V1.1

YZMM：yzmm-V2.1.12P\_pre2

其他：5.8GHz环境

问题描述（问题研发尚未定位具体原因，在环境上频繁出现，先提单跟踪）：

- 1、5.8G转频终端，单独接入没有问题，流量测试正常
- 2、10个UE可以稳定接入（功率、sinr等指标正常）；
- 3、分别从核心网往下打流量，每个UE 10M，有5~6个UE大概率掉线
- 4、流量停止后，UE没有马上接入，抓包无接入消息
- 5、重启UE，无流量状态下，10UE可以重新接入

### 历史记录

#1 - 2023-03-09 11:07 - 刘 刘新波

- 指派给从匿名用户变更为杨杨乐

#2 - 2023-03-09 17:48 - 刘 刘新波

这个版本获取到新的CU版本后，测试通过，每个UE下行10M流量，可以稳定接入。

#3 - 2023-06-27 10:41 - 杨 杨乐

- 状态从新建变更为转测试

- 指派给从杨杨乐变更为刘刘新波

#4 - 2023-07-20 09:36 - 刘 刘新波

等到新的14P Pre1发布后测一下  
在新版本上不存在该问题。

#5 - 2023-08-22 10:23 - 刘 刘新波

- 状态从转测试变更为已解决

### 文件

初始接入.pcap	9.64 MB	2023-03-08	刘 刘新波
下行流量-接入.pcap	2.94 MB	2023-03-08	刘 刘新波
接入测试.docx	386 KB	2023-03-08	刘 刘新波
yzrt_du_2.rar	18.5 MB	2023-03-08	刘 刘新波
cu_23_03_08_17_23_35_part_0.rar	3.42 MB	2023-03-08	刘 刘新波
du-cell.xml	13.8 KB	2023-03-08	刘 刘新波