

## eMBB2.0 BBIT - 错误 #1094

12pre2临时版本，十终端长跑业务后下行业务不通，ping不通，上行没问题

2023-04-04 12:03 - 陈晓盟

状态:	已解决	开始日期:	2023-04-04
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	陈晓盟	% 完成:	0%
类别:	gNB-CU	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.12P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.12P		

<b>描述</b> 基站版本：el_2.1.12P_Pre2_Xeon CU：4月3号从西安研发部获取 DU：4月3号从北京研发部获取 核心网版本：YZ-Core50000_Rel_3.0.2 终端CPE版本：四信 FNR100V1.1 YZMM：yzmm-V2.1.12P_pre2 其他：5.8GHz环境 问题描述： 1、终端接入基站后，上下行可以互相ping通； 2、核心网显示终端接入正常； 长跑后第二天上行业务正常，下行ping不通,个别终端反复接入； 北京研发反馈DU没有收到CU发过来的包
---

### 历史记录

#1 - 2023-04-04 13:45 - 席振斌

- 状态从 *新建* 变更为 *进行中*

#2 - 2023-04-04 14:05 - 陈晓盟

- 文件 cu\_stats\_23\_04\_03\_17\_28\_28.zip 已添加

#3 - 2023-04-11 08:56 - 席振斌

通过stats日志看，有一个终端的用户面已经被释放，但信令面没有被释放，但报文和part日志缺失，无法判断是内部流程走到哪一步断掉的，需要复现一把

#4 - 2023-04-18 20:03 - 席振斌

目前egtpu\_upper\_rx\_tunnel漏释放的问题正在修改

#5 - 2023-05-09 09:49 - 席振斌

在1078单中已经修改了ping不通相关的问题，释放相关的问题在1105中做了修改

#6 - 2023-05-09 09:52 - 席振斌

- 指派给从 *席振斌* 变更为 *陈晓盟*

#7 - 2023-06-27 10:39 - 席振斌

- 状态从 *进行中* 变更为 *转测试*

#8 - 2023-07-04 15:15 - 席振斌

- 状态从 *转测试* 变更为 *已解决*

### 文件

cu_23_04_03_17_28_28_part_4.zip	1020 KB	2023-04-04	陈晓盟
test.zip	9.33 MB	2023-04-04	陈晓盟

