

Plantform - 错误 #112

fr中频点连续调整会导致程序挂死

2020-05-13 10:04 - 周 仁泉

状态:	已解决	开始日期:	2020-05-13
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			
描述			

历史记录

#1 - 2020-05-15 17:21 - 周 仁泉

- 状态从 新建 变更为 已解决

频点设置中操作比较多,可能导致pcie挂死,修改为通过Dac设置来修改频点