

Platform - 错误 #1141

ICMP报文少了2个字节，发现PL字节序存在问题，修改后重新验证

2023-06-06 11:17 - 战 弋 戈

状态:	新建	开始日期:	2023-06-06
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DRV, FPGA, 系统		
描述			
在测试PL ETH网卡通道过程中，在使用ping命令从x86->ps发送数据报文时,发送icmp报文正常，在ps端返回icmp报文时，ps端抓包正常，在x86端抓包，少了两个字节的的数据。			