

## BA5000平台 - 错误 #1149

调试eth，RU pl发送的ping，X86收到的长度不正确

2023-06-08 10:11 - 杨晋

状态:	已解决	开始日期:	2023-06-08
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨晋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DRV, FPGA		
描述			

### 历史记录

#1 - 2023-06-08 10:12 - 杨晋

- 状态从 *新建* 变更为 *转测试*

au fpga的ecpri包接收只支持8字节的整数倍，修改代码后，x86收到的长度正确。

#2 - 2023-06-29 10:08 - 杨晋

- 状态从 *转测试* 变更为 *已解决*